

Názov dokumentu:	Súťažné podklady
Obstarávateľ:	OBEČNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s. r. o.
Zákazka:	Prístavba a stavebné úpravy pekárne OBEČNÁ PREVÁDZKA LYSÁ, s.r.o.
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	24.10.2016 10:27
Dátum poslednej úpravy:	24.10.2016 10:27
Súbor:	Názov súboru: Príloha č. 5 Návrh zmluvy o dielo.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 515 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č. 6. Jednotný európsky dokument.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 571 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č1 Vyhlásenie uchádzača.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Príloha č4.Vzor návrhu plnenia kritérii.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 109 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Sutazne podklady _Obecná prevádzka.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 786 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_A+B_spravy.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 177 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_00_techicka_sprava.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 86 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_01_situacia_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 215 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_02_podorys_zakladov_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 173 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_03_podorys_prizemia-JS_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 120 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_04_podorys_prizemia-NS_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 209 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_05_rez_AA_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 434 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_06_schematicky_vaznikovy_krov_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 127 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_07_podorys_strechy_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 155 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ASR_08_pohlady_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 296 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_EL_00_techicka_sprava_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 581 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_EL_01_podorys_prizemia_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_EL_02_rozvadzac_RH_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 655 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_EL_03_bleskozvodne_zariadenie_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 576 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_EL_04_zakladovy_uzemnovac_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 624 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_EPHP_00_sprava_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 175 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_PBR_LPM_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1,020 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_staticky_vypocet_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 692 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_techicka_sprava_PBR_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_UK_00_techicka_sprava_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 179 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_UK_01_podorys_prizemia_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ZT_00_techicka_sprava_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 168 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ZT_01_podorys_zakladov_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 961 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ZT_02_podorys_prizemia_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 559 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: PEKAREN_DSP_ZT_03_podorys_prizemia_vnutorny_vodovod_150830.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 626 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Protokol_o_urceni_vonkajcich_vplyvov.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 245 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: Výkaz výmer - pekáreň Lysá.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 578 KB
Výsledok antivírovej kontroly: **v poriadku**
[Stiahnuť súbor](#)

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
24.10.2016 10:27	ZVEREJNENIE	Neznámy