

Názov dokumentu:	Súťažné podkady
Obstarávateľ:	Obec Nižná Slaná
Zákazka:	BUDOVA ĽUDOVEJ ŠKOLY NIŽNÁ SLANÁ; Zvýšenie energetickej účinnosti formou inteligentného riadenia energie
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	06.09.2017 10:21
Dátum poslednej úpravy:	06.09.2017 10:21
Súbor:	Názov súboru: 03_SP Nižná Slaná.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 913 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 1 - Situácia širších vzťahov.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 97 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 2 - Situácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 843 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 3 - Pôdorys 1.NP - (Pôvodný stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 378 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 4 - Rez A-A - (Pôvodný stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 166 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 5 - Krov - (Pôvodný stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 252 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 6 - Pohľady V,Z - (Pôvodný stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 176 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 7 - Pohľad Južný - (Pôvodný stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 201 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 8 - Pohľad Severný - (Pôvodný stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 158 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: 9 - Pôdorys 1.NP - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 766 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 10 - Rez A-A - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 372 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 11 - Krov - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 259 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 12 - Pôdorys strechy - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 170 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 13 - Pohľady V,Z - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 197 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 14 - Pohľad Severný - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 178 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 15 - Pohľad Južný - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 255 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 16 - Pôdorys rampy - (Nový stav).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 129 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 17 - Výpis okien.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 380 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 18 - Výpis exteriérových dverí.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 219 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 19 - Farebné rozlíšenie fasády.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 203 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: 20 - Súhrn technická správa.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 74 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Axonometria.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 304 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Bleskozvod.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 412 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: EA_BP opravena (1).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Elektroinštalácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 744 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Hl. rozvádzača RO-01.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 282 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Hl. rozvádzača RO-02.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 280 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Hlav. projektu.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 122 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Pôdorys 1.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 406 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Protokol vonkajších vplyvov.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 123 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Rozvádzač RO-01.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 320 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Rozvádzač RO-02.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 221 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Situácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 482 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Špecifikácia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 675 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: TECHNICKÁ SPRÁVA UK FINAL.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 846 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: TEchnická správa.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 310 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Tepelno-technický posudok.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 24 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ÚK - Pôdorys 1.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 524 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: ÚK - Rozvinutý rez.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 730 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Vonkajšie vplyvy, tabuľka.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 229 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_NiznaSlana - Odberné plynové zariadenie - ZMENA - budova školy Nižná Slaná.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 172 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_Rampa pre imobilnych.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 90 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: VV_S_O_BUDOVA LUDOVEJ SKOLY - NIZNA S_rozpocet.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 438 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_suhrn.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 56 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_Vnutorne stavebne upravu.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 139 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_vymena krytiny.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 102 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_vymena vyplni otvorov.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 100 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_zateplenie objektu.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 95 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: VV_zateplenie stropu.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 86 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Výkaz výmer UK Nižná Slaná(xls).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 160 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Výpočet riadenia rizika.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 140 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: JED_NS.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 575 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
06.09.2017 10:24	NAHRADENIE	Aktualizovaný dokument / aktualizované dátumy
06.09.2017 10:21	ZVEREJNENIE	Neznámy