

Názov dokumentu:	Projektová dokumentácia SO 01
Obstarávateľ:	Mesto Detva
Zákazka:	Nájomný bytový dom č.4-Dolinky, Detva
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	21.11.2017 11:41
Dátum poslednej úpravy:	21.11.2017 11:41
Súbor:	Názov súboru: 01 HTU.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 285 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02 Vykopy.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 167 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 03 Zaklady.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 04 1NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 682 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 05 2NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 695 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 06 3NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 694 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 07 4NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 709 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 08 5NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 647 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 09 Krov.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 470 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor: Názov súboru: 09 STRECHA.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 213 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: 10 Rezy.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 2 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: dv1.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 62 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: dv2.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 61 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: dv3.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 57 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: PL1.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 46 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: PL2.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 47 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: PL3.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 55 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK1.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 996 KB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK2.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor: Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK3.pdf
Typ súboru: pdf
Veľkosť: 1 MB
Výsledok antivírovej kontroly: [v poriadku](#)
[Stiahnúť súbor](#)

Súbor:	Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK4.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK5.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK6.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: BD_Detva_SO01_UK7.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 239 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Statický posudok stavby_B-16-162.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 10 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-01_Výkres tvaru základových konštrukcií (-0,300)_R5.05.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 602 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-02.1 - KLADAČSKÝ PLÁN 1.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-02_Výkres tvaru 1.NP (+2,900)_R5.04.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 544 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-03.1 - KLADAČSKÝ PLÁN 2.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-03_Výkres tvaru 2.NP (+5,900)_R5.06.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 475 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-04.1 - KLADAČSKÝ PLÁN 3.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: T-04_Výkres tvaru 3.NP (+8.900)_R5.05.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 483 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-05.1 - KLADAČSKÝ PLÁN 4.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-05_Výkres tvaru 4.NP (+11.900)_R5.05.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 514 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-06.1 - KLADAČSKÝ PLÁN 5.NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-06_Výkres tvaru 5.NP (+14,900)_R5.08.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 483 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-07_Výkres tvaru schodiska (-0,100 až +11,900)_R5.02.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 366 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: T-08_Výkres tvaru stien výťahovej šachty (-1,100 až 15,900)_R5.04.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 233 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-01_Výkres výstuže základových konštrukcií (-9,100)_R5.06.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-02_Výkres výstuže nosníkov a vencov 1.NP (+2,900)_R5.02.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 465 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-03_Výkres výstuže nosníkov a vencov 2.NP (+5,900)_R5.04.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 495 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-04_Výkres výstuže nosníkov a vencov 3.NP (+8,900)_R5.04.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 374 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: V-05_Výkres výstuže nosníkov a vencov 4.NP (+11,900)_R5.03.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 392 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-06_Výkres výstuže nosníkov 5.NP (+14,900)_R5.03.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 362 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-07_Výkres výstuže schodiska (-0,100 až +11,900)_R5.02.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 322 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: V-08_Výkres výstuže výťahovej šachty (-1,100 až +15,900)_R5.03.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 705 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_00_titulný list.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 190 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_01_technická správa.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 648 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_02_protokol.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 361 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_03_legenda.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 131 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_04_pôdorys 1NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 682 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_05_pôdorys 2_3_4NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 746 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_06_pôdorys 5NP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 621 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_07_bleskozvod.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 356 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_08_rozvádzač RE elektromerový.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 358 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_09_rozvádzač RB_A1.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 125 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_10_rozvádzač RB_B1.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 120 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_11_rozvádzač RS.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 128 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_12_prípojnic EP.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 68 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_13_PRIS3.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 230 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_14_impedančné slučky.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 201 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Detva BD_SO-01_bytový dom č4__elektroinštalácia_15_ocenenie rizika bleskozvodu.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 885 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva -bytový dom č.4 -Dolinky _ZTI (VV).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 319 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_1np_ZTI.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 645 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_2-3-4np_ZTI.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 580 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_5np_ZTI.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 524 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_LAPAČ OLEJOV.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 155 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ŠACHTA KANALIZ.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 169 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_Uličná vpust UV50.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 89 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_Ulož potrubia.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 117 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_Základy.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-0.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 91 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-A.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 169 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-B.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 186 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-C.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 155 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-D.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 149 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-E.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 125 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-F.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 113 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: DETVA_ZTI rezy-G.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 118 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva-BD Dolinky_príp, lapač_ZMENA(VV).pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 270 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD Dolinky VZT-1.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 182 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD Dolinky VZT-2.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 166 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD Dolinky VZT-3.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 126 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: Detva BD Dolinky VZT-4.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 135 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD Dolinky VZT-5-rezy.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 301 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: Detva BD Dolinky VZT-Výkaz výmer.pdf Typ súboru: pdf Veľkosť: 179 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
21.11.2017 11:41	ZVEREJNENIE	Neznámy