

generálny projektant:



**PORIS s.r.o.**

**inžiniersko - projekčná činnosť a energetická certifikácia budov**

| a | Sedličná 165, 913 11 Trenčianske Stankovce

| t | +421 (0) 903 411 849 , +421 (0) 903 293 784

| e | [lubo.poruban@gmail.com](mailto:lubo.poruban@gmail.com) , [porub22@gmail.com](mailto:porub22@gmail.com) | w | [www.poris.sk](http://www.poris.sk)

## **Fotodokumentácia existujúceho stavu budovy**

D.1.1 Architektonické a stavebné riešenie

názov stavby:

### **PRESTAVBA BUDOVY ZÁVODNÉHO KLUBU NA KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI MORAVSKÉ LIESKOVÉ**

miesto stavby | obec:

**Moravské Lieskové 10**

charakteristika stavby:

**prestavba (rekonštrukcia)**

katastrálne územie:

**Moravské Lieskové**

okres:

**Nové Mesto nad Váhom**

parcelné číslo:

**4381/3 (C-KN)**

kraj:

**Trenčiansky**

investor | stavebník:

**Obec MORAVSKÉ LIESKOVÉ**

Moravské Lieskové 657, 916 42 Moravské Lieskové

číslo vyhotovenia:

hlavný inžinier projektu (HIP):

**Ing. Ľubomír PORUBAN**

zodpovedný projektant:

**Ing. Ľubomír PORUBAN**

vypracoval:

**Ing. Ľubomír PORUBAN**

stupeň PD | kód:

**Projekt stavby pre stavebné povolenie | PSP**

dátum:

**jún 2018**

**Fotodokumentácia exteriéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Ext-01 \_ Pohľad na budovu z prednej - severozápadnej strany (od prístupovej komunikácie)



Obr. Ext-02 \_ Pohľad na budovu z bočnej - juhozápadnej strany



Obr. Ext-03 \_ Pohľad na veľkoplošné okná budovy v sále (od areálu spoločnosti REPROGAS, s.r.o.)

**Fotodokumentácia exteriéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Ext-04 \_ Pohľad napojenia budovy so susedným objektom spoločnosti REPROGAS, s.r.o.



Obr. Ext-05 \_ Pohľad na detail napojenia strechy susedného objektu



Obr. Ext-06 \_ Pohľad na budovu z južnej strany

**Fotodokumentácia exteriéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Ext-07 \_ Pohľad na budovu zo zadnej - juhovýchodnej strany



Obr. Ext-08 \_ Pohľad na zadnú časť budovy z bočnej - juhozápadnej strany



Obr. Ext-09 \_ Pohľad na fasádu budovy z prednej - severozápadnej strany



**Fotodokumentácia exteriéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Ext-10 \_ Pohľad na budovu zo severnej strany (od prístupovej komunikácie)



Obr. Ext-11 \_ Pohľad na stenový ventilátor na fasáde z bočnej - severovýchodnej strany



Obr. Ext-12 \_ Pohľad na strechu budovy so strešnou krytinou z hliníkových šablón

**Fotodokumentácia interiéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Int-01 \_ Pohľad na sklobetónovú stenu v sklade - 2.NP (m. č. 2.04)



Obr. Int-02 \_ Pohľad na sklobetónovú stenu a plynový ohrievač z balkóna - 2.NP (m. č. 2.02)



Obr. Int-03 \_ Pohľad na javisko z priestoru balkóna - 2.NP (m. č. 2.02)

**Fotodokumentácia interiéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Int-04 \_ Pohľad na spoločenskú miestnosť - 2.NP (m. č. 2.01)



Obr. Int-05 \_ Pohľad na zadnú časť hlavnej sály z balkóna - 2.NP (m. č. 2.02)



Obr. Int-06 \_ Pohľad na umývadlo a okno v priestore šatne - 2.NP (m. č. 2.06)

**Fotodokumentácia interiéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Int-07 \_ Pohľad na javisko z prednej časti priestoru hlavnej sály - 1.NP (m. č. 1.11)



Obr. Int-08 \_ Pohľad zhora na drevené schody z hlavnej sály na javisko - 1.NP



Obr. Int-09 \_ Pohľad na oceľové schodisko pri kraji javiska (prístup do šatne - m. č. 2.06 na 2.NP)



**Fotodokumentácia interiéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Int-10 \_ Pohľad na zadnú časť hlavnej sály - 1.NP (m. č. 1.11)



Obr. Int-11 \_ Pohľad na balkón na 2.NP z priestoru javiska - 1.NP (m. č. 1.12)



Obr. Int-12 \_ Pohľad na miestnosť WC - 1.NP (m. č. 1.07)

**Fotodokumentácia interiéru budovy v existujúcom (súčasnom) stave:**



Obr. Int-13 \_ Pohľad na drevené priehradové väzníky krovu strechy v podstrešnom priestore



Obr. Int-14 \_ Pohľad na drevené priehradové väzníky krovu strechy v podstrešnom priestore

V Trenč. Stankovciach, jún 2018

.....  
vypracoval: Ing. Ľubomír PORUBAN  
autorizovaný stavebný inžinier