

Dôvodová správa

k Dodatku č.1 k ZoD zo dňa 18.09.2019

„Rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou“

V doterajšom priebehu realizácie stavby „Rekonštrukcia Obvodného zdravotného strediska na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Hanušovce nad Topľou“ sa vyskytli objektívne naviac práce - nepredvídané práce, ktorých vykonanie je potrebné na riadne ukončenie a odovzdanie diela.

Naviac práce, ktoré vyplynuli z dôvodu potreby doplnenia projektovaného technického riešenia, sú zapísané v stavebnom denníku a odsúhlásené stavebným dozorom objednávateľa. Ide o tieto práce :

1.2 – Ústredné vykurovanie

(Suma 1 956,00 €)

Počas realizácie rekonštrukčných prác na časti Ústredné vykurovanie bolo premeraním jednotlivých trás vedenia nového potrubia zistené, že dĺžka nového potrubia „Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním DN 22“ o výmere 104 m je pre zriadenie nového rozvodu vykurovania nepostačujúca a je potrebné jeho navýšenie o potrebné množstvo naviac. Hlavný dôvod podľa ktorého nebolo možné ani v čase projektovania uvedené množstvo zachytiť bolo, že pôvodné potrubia ústredného vykurovania boli vedené v konštrukcii podlahy (v betónovom potere) a vymurovaných inštalačných kastlíkoch. Uvedený stav sa zistil až po vyburaní kastlíkoch a časti podlahy, následne sa určilo nové trasovanie rozvodov vykurovania.

1.3 – Zdravotechnika

(Suma 2 337,08 €)

Počas realizácie rekonštrukčných prác na časti Zdravotechnika bolo premeraním jednotlivých trás vedení nového potrubia zistené, že dĺžky nových potrubí „Potrubie z oceli“ rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40“ o výmere 20 m a „Potrubie plasthliníkové ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch“ o výmere 217,8 m sú pre zriadenie nových rozvodov vody nepostačujúce a je potrebné ich navýšenie o potrebné množstvo naviac. Pôvodné ocelové potrubie DN 40 ako potrubie pre Požiarne vodovod bolo vedené v inštalačných kastlíkoch, kde nebolo možné presne zachytiť jeho množstvo a stav, nakoľko až po vyburaní kastlíkov sa množstvo zdokumentovalo a porovnaalo z pôvodným množstvom. Rovnako dôvodom pre navýšenie množstva ocelového potrubia bol fakt, že nové potrubia Požiarneho vodovodu sa malo napojiť na pôvodné vedenie pod stropom v suteréne, avšak pôvodné vedenie bolo v značnom poškodenom stave a vykazovalo netesnosť pre zabezpečenie stáleho a rovnakého tlaku, ktorý je pre požiarne vodovod nevyhnutný. Zvýšená potreba plasthliníkového potrubia vystala z požiadavky charakteru budúcej prevádzky zdravotníckeho zariadenia a minimálnych hygienických požiadaviek na zabezpečenie stálej prítomnosti teplej úžitkovej vody v potrubí pri každom zariadovacom predmete (batérie s umývadlom), z uvedeného dôvodu bolo potrebné doplniť rozvody teplej vody o potrubie stálej cirkulácie osadené pod stropom 1. nadzemného podlažia a 1. podzemného podlažia.

1.6 – Vybúranie a spätné vymurovanie inštalačných kastlíkov

(Suma 1 037,16 €)

Počas realizácie rekonštrukčných prác bolo pre zistenie vedenia „trasovania“ a stavu pôvodných inštalácií vodovodu a kanalizácie potrebné vybúranie a znova vymurovanie časti inštalačných kastlíkov. Bez takéhoto riešenia a zásahu by nebolo možné identifikovať pôvodný stav, nakoľko vedenia boli zakryté v obmurovke inštalačných kastlíkov.

1.7 – Vybúranie 2 ks pôvodných inštalačných kastlíkov

(Suma 159,84 €)

V priebehu realizácie stavebných prác bolo kontrolou pôvodných inštalačných vedení kanalizácie zistené, že v dvoch miestnostiach na 2. nadzemnom podlaží sa nachádzajú inštalačné kastlinky s liatinovou rúrou vo vnútri, ktoré pôvodne slúžili na odvod dažďovej vody z plochej strechy, ktoré toho času už nesplňajú žiadnu funkciu, nakoľko na objekte bola medzičasom zrealizovaná nadstavba podkrovia. Okrem toho, uvedené kastlinky svojou polohou dispozične tvorili prekážku pre budúcu prevádzku zariadenia.

1.8 – Zamurovanie dverných otvorov

(Suma 163,05 €)

V priebehu realizácie stavebných prác bolo priebežnou kontrolou zistené, že pôvodné dverné otvory, ktoré sa mali zamurovať, sú v murive väčšej hrúbky, ako bolo uvedené vo výkresovej dokumentácii. Znamená to, že vo výkresovej dokumentácii bola uvedená hrúbka muriva pre zamurovanie dverného otvoru o hr. 100mm, avšak skutočný stav na stavbe bol 200 mm. Uvedený stav nastal z dôvodu nesprávnych vstupných údajoch z projektovej dokumentácie pôvodného stavu z čias výstavby objektu.

1.9 – Vyrovnanie stien extrudovaným polystyrénom

(Suma 250,77 €)

Počas realizácie hrubých vyrovnávacích omietok stien bolo na 2. nadzemnom podlaží zistené, že z dôvodu nadmernej nerovnosti pôvodne vymurovaných stien nie je možné vyrovnávacou omietkou docieliť rovinatlosť povrchu a je potrebné v tejto časti podklad dorovnať nalepením extrudovaného polystyrénu hr. 40 mm.

1.10 – Doplnenie vyrovnávacieho poteru podlág 1.NP (zubný lekár)

(Suma 2 009,60 €)

Po vykonaní obhlíadky priestorov pri preberaní staveniska do realizácie bolo zistené, že podlaha na 1.NP v priestoroch budúceho zubného lekára nie je zrealizovaná. Podlaha v tomto priestore nemala zrealizovaný betónový poter a výškovo bola oproti ostatným plochám nižšie o cca 40 mm. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné zrealizovať vyrovnávací poter o hrúbke 40 mm.

1.11 – Klampiarske detaily k zastrešeniu vikierov a strešnej krytine (Suma 2 507,97 €)

Pred začatím prác na zastrešení objektu novou plechovou krytinou bolo kontrolou zistené, že z dôvodu prítomnosti strešných vikierov v konštrukcii strechy je potrebné zrealizovať klampiarske detaily – úpravy v styku novo navrhovanej krytiny a vikierov. Tieto detaily neboli obsiahnuté v dokumentácii stavby, napäťko medzičasom bola na objekte zrealizovaná nadstavba podkrovia, ktorá pravdepodobne nebola zachytená v projektovej dokumentácii pôvodného stavu čo projektant nemohol predvídať.

1.12 – Vonkajší štablón (podhl'ad) (Suma 3 507,48 €)

V priebehu realizácie prác na zateplenie fasády objektu a montáži nového dažďového systému bolo zistené, že pôvodný vonkajší štablón (podhl'ad) je v zlom technickom stave kde hrozilo jeho opadanie a nie je možné ho v takomto stave ponechať. Pôvodne projekt neuvažoval s jeho výmenou, avšak z dôvodu zamedzenia ohrozenia pacientov v prípade samovoľného opadávania bolo nevyhnutné pristúpiť k demontáži pôvodného a zrealizovaniu nového šablónu. Technický stav pôvodného šablónu nebolo možné v čase prípravy projektu predvídať, tento sa zistil až počas realizácie rekonštrukčných prác.

1.13 – Odvetranie sociálok (Suma 10 259,25 €)

Počas realizácie rozvodov vnútorných inštalácií bolo pred montážou ventilátorov zistené, že sa odsávacie potrubia slúžiace pre odvod vzduchu nenachádzajú v objekte – ani nikdy neboli nainštalované tak, ako bolo deklarované v projektovej dokumentácii, ktorá vychádzala z pôvodného projektu budovy, ktorý nekorešpondoval so skutočným stavom. Pre zabezpečenie odvodu vzduchu bolo potrebné novo zrealizovať odvetrávacie potrubie od jednotlivých ventilátorov z 1.nadzemného podlažia a 2. nadzemného podlažia von z objektu.

2.1 – Zvýšená výška keramických obkladov (Suma 3 720,22 €)

S výskytom mimoriadnej situácie COVID 19, pre zabezpečenie lepších hygienických podmienok prevádzky v koordinácii s hygiénou bolo počas realizácie prác odporúčané vzhľadom ku charakteru budúcej prevádzky o montáž keramických obkladov stien vo všetkých sociálnych miestnostiach (WC, sprchy, predsieň, ekonomat a i.) do výšky 2000 mm od podlahy oproti pôvodne navrhovanej výške 1600 mm.

2.2 – Povrchová úprava vikierov

(Suma 1 170,26 €)

V súvislosti s realizáciu zastrešenia strechy a vikierov novou plechovou krytinou bol počas realizácie prác zistené, že pohľadová časť drevenej konštrukcie vikierov sa nachádza v zlom technickom stave a bez dodatočnej povrchovej úpravy môže čoskoro nastat' jej znehodnotenie. Z uvedeného dôvodu bola konštrukcia vikierov dodatočne zateplená kontaktným zatepl'ovacím systémom s povrchovou úpravou. Uvedené riešenie nebolo pôvodne predmetom rekonštrukcie objektu, avšak z dlhodobého hľadiska bolo uvedené práce nevyhnutné zrealizovať.

2.3 – Prechod z traktu A do traktu B

(Suma 244,82 €)

V súvislosti so zabezpečením možnosti prechodu z traktu A, ktorý je predmetom rekonštrukcie, do traktu B, bol vytvorený dverný otvor v deliacej stene na podeste medzi 1. nadzemným podlažím a 2. nadzemným podlažím vrátane osadenia plných drevených dverí.

2.4 – Príprava a rozvody pre klimatizáciu

(Suma 10 965,61 €)

Na základe ohlasov budúcich nájomcov (lekárov), pacientov ako aj budúcej prevádzky denného stacionára v objekte, vzišla požiadavka na zrealizovanie predprípravy pre klimatizáciu objektu. Predpríprava spočívala v osadení vonkajších konzol pre klimatizačné jednotky, rozvodov izolovaného medeného potrubia s napájaním pomocou elektrických káblov uložených pod omietkou s napojením z podružných rozvádzacích. Inštaláciou klimatizácie sa zefektívni práca lekárov, pohodlie pacientov a prevádzka denného stacionáru, rovnako sa zvýši celkový komfort objektu najmä počas letných mesiacov.

2.5 – Dátové rozvody v gynekologickej ambulancii

(Suma 798,33 €)

Na základe samostatnej požiadavky budúceho nájomcu gynekologickej ambulancie, boli zrealizované dátové rozvody pre internet v priestoroch ambulancie.

2.6 – Výmena okien a dverí po obvode suterénu

(Suma 7 221,77 €)

V súvislosti s realizáciou zateplenia fasády kontaktným zatepl'ovacím systémom aj v suterénnej časti objektu bolo zistené, že výmena okien v suterénnej časti budovy nie je predmetom rekonštrukcie. Nakol'ko pôvodné drevené okná v tejto časti boli v dezolátnom stave bez akýchkoľvek izolačných schopností, bolo za účasti investora, projektanta a stavebného dozoru odporúčané o ich výmenu za plastové okná s izolačným trojsklom. Výmenou okien a dverí sa zvýšia tepelnotechnické vlastnosti objektu a znížia straty tepla a spotreba energie na vykurovanie.

Celkové vyčíslené naviac práce a dodávky:

(sumy s DPH)


1.2 – Ústredné vykurovanie	1 956,00 €
1.3 – Zdravotechnika	2 337,08 €
1.6 – Vybúranie a spätné vymurovanie inštalačných kastlíkov	1 037,16 €
1.7 – Vybúranie 2 ks pôvodných inštalačných kastlíkov	159,84 €
1.8 – zamurovanie dverných otvorov	163,05 €
1.9 – Vyrovnanie stien extrudovaným polystyrénom	250,77 €
1.10 – Doplnenie vyrovnávacieho poteru podláh 1. NP (zubný lekár)	2 009,60 €
1.11 – Klampiarske detaily k zastrešeniu vikierov a strešnej krytine	2 507,97 €
1.12 – Vonkajší štablón (podhlľad)	3 507,48 €
1.13 – Odvetranie sociálok	10 259,25 €
2.1 – Zvýšená výška keramických obkladov	3 720,22 €
2.2 – Povrchová úprava vikierov	1 170,26 €
2.3 – Prechod z traktu A do traktu B	244,82 €
2.4 – Príprava a rozvody pre klimatizáciu	10 965,61 €
2.5 – Dátové rozvody v gynekologickej ambulancii	798,33 €
2.6 – Výmena okien a dverí po obvode suterénu	7 221,77 €

SPOLU

48 309,22 €



PhDr. Štefan Straka, primátor mesta



Ing. Vladimír Kočar, konateľ



Ing. Ladislav Blacha, generálny projektant



Ján Velebír, stavebný dozor