


ING. PAVEL ANTALÍK - S - PROJEKT, ŠTUDENTSKÁ 16, 960 01 ZVOLEN

STATICKÝ VÝPOČET



VED. PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. ARCH. R. MURGAŠ	ING. P. ANTALÍK	ING. P. ANTALÍK	
INVESTOR	MESTO BANSKÁ ŠTIavnica, RADNIČNÉ NÁMESTIE Č. 1, 969 24 BANSKÁ ŠTIavnica	DÁTUM	03/2018
ZNÍŽENIE STROPU NAD PLAVECKÝM BAZÉNOM A ĎALŠIE POTREBNÉ ÚPRAVY VRÁTANE RIEŠENIA VZDUCHOTECHNIKY V OBJEKTE MESTSKÝCH KÚPEĽOV		STUPEŇ	PROJEKT STAVBY
MIESTO STAVBY : BANSKÁ ŠTIavnica, MLÁDEŽNÍCKA Č. 10, P.Č. KN-C 3865		PROFESIA	STATIKA

Ing. Pavel ANTALÍK Statika stavieb	Projekt	BSP_ REKOŠTRUKCIA PLAVÁRNE		Strana
	Miesto stavby	BANSKÁ ŠTIAVNICA, K.Ú. BANSKÁ ŠTIAVNICA, P.Č. 3865		1

ZAŤAŽENIE

Zaťaženie sedlovej strechy snehom - podľa STN EN 1991-1-3

Vstupné údaje:

Sklon strechy: 12 ° (α_1) 12 ° (α_2)

Expozícia normálna (Ce)


Snehová oblasť 4

Nadmorská výška miesta stavby 567 m.n.m (A)

Case (i) $\mu_1(\alpha_1)$ $\mu_1(\alpha_2)$

Case (ii) $0,5\mu_1(\alpha_1)$ $\mu_1(\alpha_2)$

Case (iii) $\mu_1(\alpha_1)$ $\mu_1(\alpha_2)$ $0,5\mu_1(\alpha_2)$



Výpočet:

Charakteristické zaťaženie snehom s pôsobiace na strechu:

$$s_k := \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$$

μ - tvarový súčinieľ zaťaženia snehom (STN EN 1991-1-3)

$$\mu_1 \alpha_1 = 0,80 \quad \mu_1 \alpha_2 = 0,80$$

Ce - súčinieľ podmienok expozičie (STN EN 1991-1-3)

$$C_e = 1,00$$

Ct - teplotný súčinieľ (STN EN 1991-1-3)

$$C_t = 1,00$$

s_k - charakteristická hodnota zaťaženia snehom na povrchu zeme (kN/m²) (STN EN 1991-1-3)

$$a = 0,716$$

$$A = 567$$

$$b = 430 \text{ m.n.m}$$

$$s_k := a + \frac{A}{b}$$

$$s_k = 2,03 \text{ kN/m}^2$$

Charakteristické zaťaženie snehom s pôsobiace na strechu: $s_k := \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k$


$$s_{I,\mu_1,\alpha_1} := \mu_1 \alpha_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k \quad 1,628 \text{ kN/m}^2 \quad \boxed{} \quad s_{I,\mu_1,\alpha_2} := \mu_1 \alpha_2 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k \quad 1,628 \text{ kN/m}^2$$

$$s_{II,\mu_1,\alpha_1} := 0,5\mu_1 \alpha_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k \quad 0,814 \text{ kN/m}^2 \quad \boxed{} \quad s_{II,\mu_1,\alpha_2} := \mu_1 \alpha_2 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k \quad 0,814 \text{ kN/m}^2$$


$$s_{III,\mu_1,\alpha_1} := \mu_1 \alpha_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k \quad 1,628 \text{ kN/m}^2 \quad \boxed{} \quad s_{III,\mu_1,\alpha_2} := 0,5\mu_1 \alpha_2 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k \quad 0,814 \text{ kN/m}^2$$



Vypíšte oranžové bunky III		B. Štavnica
Sedlová strecha		
X 35,45 m Dĺžka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy)		
X	35,45 m	Dĺžka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy)
Y	17,9 m	Sírka budovy (viď. obrázok Orientácia budovy)
hx	18 m	Výška budovy
hy	16 m	Výška budovy
Oblast II Oblast podľa STN EN 1991-1-4/NA, Tabuľka NB1 a Mapa rých. vetra		
v _{b,0}	26,0 ms ⁻²	Fundamentálna hodnota základnej rýchlosť veta
c _{dir}	1,00 -	Súčinatel smeru vetra
c _{season}	1,00 -	Súčinatel ročného obdobia
v _b	26,0 ms ⁻²	Základná rýchlosť vetra
p	1,25 kgm ⁻³	Hustota vzduchu
q _b	0,42 kNm ⁻²	Základný tlak vetra
Terén III Lesy, predmestské a priemyslové oblasti		
z ₀	0,30 m	Výška dŕsnosti
z _{min}	5,0 m	Minimálna výška
c _g	1,00 -	Súčinatel orografie
k _t	1,00 -	Súčinatel turbulencie
k _r	0,22 -	Súčinatel terénu
z _{ref,y}	16,00 m	Referenčná výška v smere y
z _{ref,x}	18,00 m	Referenčná výška v smere x
c _{r,x}	0,88 -	Súčinatel dŕsnosti terénu v smere x
c _{r,y}	0,86 -	Súčinatel dŕsnosti terénu v smere y
c _{e,x}	2,11 -	Súčinatel vystavenia vetru v smere x
c _{e,y}	2,02 -	Súčinitel vystavenia vetru v smere y
d _{ex}	0,89 kNm ⁻²	Špičkový tlak vetra v smere x
d _{ey}	0,86 kNm ⁻²	Špičkový tlak vetra v smere y



c_e(z₀)
c_e(z_{ref})



smer y -----> D Sedlová strecha E 35,5

smer y


0°, 180°

h = 16,00

e = 32,00

d_y = 17,90

Schéma a_x



0 1
1 0
0 0


1 0

Vyhodnotenie refer. výšky podľa vzorca h_{sb}


Smer y Smer x

vyhovuje


Schéma b_y



a 12 ° Sklon strechy



smer x ----->



Smer y (0°, 180°)

Smer y (0°, 180°)				
Zóna	c _{pe,y}	w _{ex,y} (kNm ⁻²)		
Tlak	Sanie	Tlak	Sanie	
F	0,14	-1,14	0,12	-0,98
G	0,14	-0,92	0,12	-0,79
H	0,14	-0,39	0,12	-0,33
I	0,00	-0,46	0,00	-0,39
J	0,00	-0,46	0,00	-0,39


Smer x (90°)

Smer x (90°)				
Zóna	c _{pe,x}	w _{ex,x} (kNm ⁻²)		
Tlak	Sanie	Tlak	Sanie	
F	0,00	-1,39	0,00	-1,24
G	0,00	-1,30	0,00	-1,16
H	0,00	-0,63	0,00	-0,56
I	0,00	-0,53	0,00	-0,47

Ing. Pavel ANTALÍK	Projekt	BSP_ REKOŠTRUKCIA PLAVÁRNE				Strana
Statika stavieb	Miesto stavby	BANSKÁ ŠTIAVNICA, K.Ú. BANSKÁ ŠTIAVNICA, P.Č. 3865				3
- PÔVODNÉ ZAŤAŽENIE STRECHY - SKLON STRECHY 12° (PODĽA ČSN 73 0035):						
STÁLE ZAŤAŽENIE :	obj. hmot. kN/m ³	hrúbka mm	g_k kN/m ²	γ	g_d kN/m ²	
- VLNITÝ ETERNIT			0,30	1,20	0,36	
- LEPEŇKA			0,01	1,20	0,01	
- PLNÉ DEBNENIE	6,00	25	0,15	1,10	0,17	
- HERAKLIT	4,50	50	0,23	1,20	0,28	
Σ STÁLE (VRSTVY STRECHY)			0,69	1,19	0,82	
SNEH PODĽA ČSN 73 0035:			p_{sn} kN/m ²	n	p_{sd} kN/m ²	
- SNEH 12° 1,50x1,124			1,69	1,40	2,36	
- JESTVUJÚCE ZAŤAŽENIE STRECHY - SKLON STRECHY 12°:						
STÁLE ZAŤAŽENIE :	obj. hmot. kN/m ³	hrúbka mm	g_k kN/m ²	γ	g_d kN/m ²	
- TRAPÉZOVÝ PLECH			0,10	1,35	0,14	
- POISTNÁ FÓLIA			0,01	1,35	0,01	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (ODHAD)	0,55	200	0,11	1,35	0,15	
- FÓLIA			0,01	1,35	0,01	
- TRAPÉZOVÝ PLECH			0,10	1,35	0,14	
- PLNÉ DEBNENIE	6,00	25	0,15	1,35	0,20	
Σ STÁLE (VRSTVY STRECHY)			0,48	1,35	0,65	
SNEH PODĽA EN 1991-1-3/NA:			s kN/m ²	γ	s_d kN/m ²	
- SNEH 12° $s_k = 2,03 \text{ kN.m}^{-2} \rightarrow (\mu_i=0,80): 0,80 \times 1,0 \times 1,0 \times 2,03$			1,62	1,50	2,43	
VIETOR :			q_p kN/m ²	γ	q_d kN/m ²	
- VIETOR $v_{b,0} = 26,0 \text{ m/sec}$			0,89	1,50	1,33	
JESTVUJÚCE ZAŤAŽENIE V ÚROVNI PODHLĂADU – SPODNÁ PÁSNICA:						
STÁLE ZAŤAŽENIE :	obj. hmot. kN/m ³	hrúbka mm	g_k kN/m ²	γ	g_d kN/m ²	
- HERAKLIT	4,50	40	0,18	1,35	0,24	
- SKLENENÁ VLNA	1,00	40	0,04	1,35	0,05	
- HURDIS	8,50	80	0,68	1,35	0,92	
- VZT			0,10	1,35	0,14	
- OMIETKA	20,00	30	0,60	1,35	0,81	
Σ STÁLE			1,60	1,35	2,16	
- NAVRHované ZAŤAŽENIE V ÚROVNI PODHLĂADU – SPODNÁ PÁSNICA:						
STÁLE ZAŤAŽENIE :	obj. hmot. kN/m ³	hrúbka mm	g_k kN/m ²	γ	g_d kN/m ²	
- TEPELNÁ IZOLÁCIA	0,55	170	0,09	1,35	0,12	
- HURDIS	8,50	80	0,68	1,35	0,92	
- VZT			0,10	1,35	0,14	
- OMIETKA	20,00	30	0,60	1,35	0,81	
- PODHLAD RIGIPS 4.11.12a			0,16	1,35	0,22	
- AKUSTICKÉ LAMELY			0,01	1,35	0,01	
Σ STÁLE			1,64	1,35	2,22	

POSUDENIE TESTOVANÝCH KROKOV STREHY

75/120 po 1,0m



$$q_{u.r.} \quad (\gamma = 1,35)$$

$$q_k = 0,48 \cdot 1,0 = \frac{0,48 \text{ kN}}{\gamma = 1,35}$$

$$q_m = 0,12 \cdot 1,0 = \frac{0,12 \text{ kN}}{\gamma = 1,50}$$

$$q_s = 1,62 \cdot 1,0 = \frac{1,62 \text{ kN}}{\gamma = 1,50}$$

$$m_{\max} = 1972 \text{ N}$$

EUROCODE 5 - NÁVRH DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ, ENV 1995-1-1.
Štandardný výpis, globálne extrémy.

Makro :1 Prút :1 L=2.249m Pr : 1 - KROKVA 75/120 (75,120)

Materiál : C24

Trieda vlhkosti : 1

gamma m = 1.30 k m = 0.70 (obdĺžnik)

rez=1.125m kombi únos.=10 k mod = 0.80

Posudok únosnosti

	N	Vy	Vz	Mx	My	Mz
Návrhová sila	-0.0[kN]	0.0[kN]	0.0[kN]	0.0[kNm]	1.9[kNm]	0.0[kNm]
Návrhové napätie	-0.0[MPa]	0.0[MPa]	0.0[MPa]	0.0[MPa]	10.5[MPa]	0.0[MPa]
Limitné napätie	12.9[MPa]	1.5[MPa]	1.5[MPa]	1.5[MPa]	14.8[MPa]	14.8[MPa]
Jednotkový posudok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00

Ohyb :

0.71 (5.1.6a)

Šmyk :

0.00 (5.1.7.1)

Posudok stability

Tlak (5.2.1) :

0.71 (5.2.1f)

kcy=0.64 kc_z=0.29

Ohyb (5.2.2) :

0.71

k crit=1.00


Maximálny jednotkový posudok = 0.71 - prierez vyhovuje.

FRIEHY:

$$W_{fin} = \underline{7,92 \text{ mm}} < \frac{2249}{125} = \underline{17,99 \text{ mm}}$$

POSUDENIE RESTAURÁCIÉ VÄZNÍČEK STREČKA.

I160



$$G_{1d} = 3,57 \cdot 2 = 7,14 \text{ kN}$$

$$q_{U.T.} (r = 1,35)$$

$$A = t = 18,45 \text{ kN}$$

$$\tau_{max} = 23,96 \text{ kN}.$$

Posúdenie EC3

Makro 1 | Prút 1 | I160 | S 235 | Kombi únos. 4 | 0.83

NSd [kN]	Vy.Sd [kN]	Vz.Sd [kN]	Mt.Sd [kNm]	My.Sd [kNm]	Mz.Sd [kNm]
0.00	0.00	3.57	0.00	23.96	0.00

Kritický posudok v mieste 2.50 m

POSUDOK ÚNOSNOSTI	
Vz	0.03 < 1
M	0.83 < 1

PRIEHTA:

$$w_{max} = 21,04 \text{ mm} < \frac{5000}{200} = 25,00 \text{ mm} = w_z$$

Ing. Pavel ANTALÍK

Statika stavieb


Projekt

BSP_ REKOŠTRUKCIA PLAVÁRNE

Strana

Miesto
stavbyBANSKÁ ŠTIAVNICA,
K.Ú. BANSKÁ ŠTIAVNICA, P.Č. 3865

6

- POSÚDENIE JESENIOVÉS STROPNICE PODPLÁDU - I160:

$$q_{vl.r.} \quad (r=175)$$

$$q_1 = 1,64 \cdot 1,10 = 1,80 \text{ kN/m} \quad (r=175)$$

$$Q_2 = 1,0 \text{ kN} \quad (r=1,50)$$

$$A = B = \underline{\underline{743 \text{ kN}}}$$

$$M_{\max} = \underline{\underline{10,72 \text{ kNm}}}$$

Posúdenie EC3

Makro 1	Prút 1	I160	S235	Kombi únos. 5	0.80
---------	--------	------	------	---------------	------

NSd [kN]	Vy.Sd [kN]	Vz.Sd [kN]	Mt.Sd [kNm]	My.Sd [kNm]	Mz.Sd [kNm]
0.00	0.00	0.75	0.00	10.22	0.00

Kritický posudok v mieste 2.50 m
Iba elastický posudok

LTB	
LTB dĺžka	5.00 m
k	1.00
kw	1.00
C1	1.13
C2	0.45
C3	0.53

zaťaženie v ťažisku

POSUDOK ÚNOSNOSTI	
Vz	0.01 < 1
M	0.41 < 1



Stabilitný posudok	
LTB	0.80 < 1
Tlak + moment	0.41 < 1
Tlak + LTB	0.80 < 1

PRIECHO:


$$w_{\max} = \underline{\underline{9,64 \text{ mm}}} < \frac{5000}{350} = \underline{\underline{14,29 \text{ mm}}} = w_2$$

VYHOUVATE

POSUDEŇIE TESTOVACÉHO PRIEHRADOVÉHO VÄZNÍKA




STATICKÁ SCHÉMA




ZAŤAŽENIE V ÚROVNI STRECHY


Ing. Pavel ANTALÍK	Projekt	BSP _ REKOŠTRUKCIA PLAVÁRNE	Strana
Statika stavieb	Miesto stavby	BANSKÁ ŠTIAVNICA, K.Ú. BANSKÁ ŠTIAVNICA, P.Č. 3865	8



ZAŤAŽENIE V ÚROVNI SPODNEJ PÁSNICE



REAKCIE



N

Posúdenie EC3

Makro 18	Prút 49	SPODNÁ PÁSNICA 2x L80/10	S 235	Kombi únos. 4	0.77
----------	---------	--------------------------	-------	---------------	------

NSd [kN]	Vy.Sd [kN]	Vz.Sd [kN]	Mt.Sd [kNm]	My.Sd [kNm]	Mz.Sd [kNm]
498.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00

Kritický posudok v mieste 0.00 m
Iba elastický posudok

LTB	
LTB dĺžka	1.10 m
k	1.00
kw	1.00
C1	1.00
C2	0.00
C3	1.00

zaťaženie v ťažisku

POSUDOK ÚNOSNOSTI	
N	0.77 < 1
M	0.77 < 1

Stabilitný posudok

