

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Oprava elektrickej poschodovej jednotky 671 018

Obstarávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 16.02.2022 15:33:36

Zverejnené: 17.02.2022 13:22:51

Otázka č. 5

chťeli bychom zadavateľa požiadať o predĺženie termínu pro podání žádosti o účast a to minimálně o 15 dnů (8.3.2022).

Odpoveď obstarávateľa č. 5

Obstarávateľ mení termín predkladania žiadosti o účasť z 21.2.200 do 9:00 hod na termín 28.2.2022 do 9:00 hod.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 31.01.2022 15:28:08

Zverejnené: 07.02.2022 08:27:35

Otázka č. 1

Z hľadiska lepšej orientácie a lepšej predstavy reálneho poškodenia prosíme zadavateľa, zda by mohl poskytnúť fotodokumentáciu, jak celé jednotky, tak detailnejšieho vyobrazení místa mezivozového spojení hnacího vozu (EPV 671) a vložného vozu (PVV 071). Jde o oblast pevného spřáhla, které je uvedeno v dokumentu **Súťažné podklady Oprava 671 018 po NU**, bod **“B1. Opis predmetu zákazky”** jako jeden z požadovaných prvků náhrady a dále také oblast pryžových návalků, přechodového můstku a narážecího ústrojí vozů 671 a 071.

Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 1

Fotodokumentácia je vložená ako iný dokument zákazky v profile obstarávateľa link: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-dokumentov/detail/3199640>.

Foto :

20220202_114054.jpg 20220202_114059.jpg 20220202_114112.jpg 20220202_114114.jpg 20220202_114229.jpg 20220202_114548.jpg 20220202_114554.jpg 20220202_114557.jpg 20220202_114601.jpg 20220202_114604.jpg 20220202_114610.jpg 20220202_114619.jpg 20220202_114643.jpg 20220202_114656.jpg 20220202_114719.jpg 20220202_114742.jpg 20220202_114805.jpg 20220202_114820.jpg 20220202_114048.jpg 20220202_114051.jpg IMG_2472 (1).jpg
IMG_2474.jpg IMG_2475.jpg

- Pryžové návalky vyzerajú byť nepoškodené,
- keďže hnacie vozidlo bolo naklonené na stranu spojenie medzivozového spriahadla mohlo byť poškodené to ale ukáže defektoskopická skúška,
- prechodový mostík je pokrivený,
- poškodenie narážacieho ústrojenstva až po dôkladnej obhliadke prípadne defektoskopickej skúške.

Obstarávateľ umožní vykonanie obhliadky elektrickej poschodovej jednotky 671 018-0 tým záujemcom, ktorý splnia podmienky účasti a budú vyzvaný na predloženie základnej ponuky.

Otázka č. 2

Dále bychom se chtěli zeptat k položce “Oprava poškozeného skeletu vložného vozňa.” též kapitoly B.1. Zda by zadavatel mohl poskytnout bližší stav (popis + fotodokumentace), který vznikl kontaktem skříní vozu EPV 671 a PVV 071 s detailem na zasažená místa a to vzhledem ke zjištění rozsahu případného poškození/narušení Al sendvičů hrubé stavby vozů.

Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 2

Skelet PVV, ktorý bol vykofajený je na pohľad nepoškodený.(bude umožnená obhliadka vid odpoveď na otázku č. 1).

Otázka č. 3.

Došlo k poškození některé z brzdových jednotek hnacího vozu?

Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 3

Na pohľad brzdové jednotky hnacieho vozidla vyzerajú byť nepoškodené – je však potrebné overiť ich funkčnosť

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Oprava elektrickej poschodovej jednotky 671 018

Obstarávateľ: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Otázka č. 4.

Mohl by nám ešte zadavateľ sdeliť, zda při vykolejení došlo také k poškození komponent osazených v místě os náprav – nápravové sběrače, generátory protismyku, snímače rychloměru apod.?

Odpoveď obstarávateľa na otázku č. 4

Zmontované a poškodené komponenty počas nakoľajovania sa nachádzajú v EPJ a ich funkčnosť možno zistiť až po namontovaní.

Trámec koľajnicovej brzdy z jednej strany bol odpálený pri nakoľajovaní jednotky.