

D. FOTODOKUMENTÁCIA - SÚČASNÝ STAV (28.5.2014)



Západný pohľad



Južný pohľad



Východný pohľad



Severný pohľad



Poškodená vonk. omietka



Poškodená vonk. omietka



Prasklina v soklovom murive



Poškodená krytina



Poškodené vonkajšie dvere



Poškodená krytina



Poškodený nosný prvok krovu - klieština



Poškodený prvok krovu – krokva a pomúrnica



Poškodená plná väzba krovu – pri komíne



Narušený vážny trám



Narušený vážny trám - detail

Topoľčianky : 01/2016

Vypracoval : Ing. Marián Mokrán