

D. FOTODOKUMENTÁCIA - SÚČASNÝ STAV (28.5.2014)

STAJŇA ŽREBCOV, AREÁL BREZINY, ŽIKAVA



Južný pohľad



Východný pohľad - časť



Východný pohľad - časť



Severný pohľad poškodená str. krytina



Západný pohľad



Nefunkčné dažďové žľaby



Prasklina v soklovom murive



Poškodené – zhnité časti krovu



Poškodené vonkajšie dvere



Poškodené – zhnité časti krovu



Poškodený hrebeň – zatekanie



Stĺp napadnutý drevokazným hmyzom

Poškodený prvok krovu – krokva



Narušený väzný trám

Topoľčianky : 01/2016

Vypracoval : Ing. Marián Mokráň