

Názov dokumentu:	Projektová dokumentácia
Obstarávateľ:	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Zákazka:	Rekonštrukcia MO 2251-004 ponad tok Osliská pred obcou Pribiš
Typ dokumentu:	Súťažné podklady
Dátum zverejnenia:	24.05.2022 08:27
Dátum poslednej úpravy:	24.05.2022 08:27
Súbor:	Názov súboru: 00 Zoznam prilož.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 133 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 01 Technicka_sprava.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 750 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 02 Situacia.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 662 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 03 Pozdĺžny profil.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 404 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 04 Vzorový priečný rez-2 A4.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 391 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 05 Priečne rezy.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 358 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 06 Vytýčovací výkres.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 449 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 07.1_Priepust.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 616 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: 07.2_Priepust.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 602 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

Súbor:	Názov súboru: 08_NavrhOchranyOVS.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: D-rozpiska.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 325 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: Hydrotechnický výpočet_Most Pribiš.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 923 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_00_Zoznam priloh.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 137 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_01_Technicka sprava.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 558 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_02_Stary stav.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_03_Novy stav.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 1 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_04_Vykopy.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_05_Tvar NK.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 717 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_06_Vystuz_NK.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 659 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_07_Vystuz_kridla.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 665 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnúť súbor

Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_08_Prechodova doska.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 587 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_09_Tvar rimsa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 814 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_10_Vystuz rimsa.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 561 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_11_Terenne upravy.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_12_Pozorovacie body.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 624 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_13_Postup vystavby.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 2 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_14_Statika.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 3 MB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor
Súbor:	Názov súboru: MO_2251_004_15_Obnova cesty III_2251.pdf Typ súboru: application/pdf Veľkosť: 486 KB Výsledok antivírovej kontroly: v poriadku Stiahnuť súbor

História dokumentu

Dátum:	Akcia:	Odôvodnenie:
24.05.2022 08:27	ZVEREJNENIE	Zverejnenie dokumentu