

Vaša značka.

Váš list z

Naša značka

Dátum

8.4.2021

Vec: Vysvetlenie Súťažných podkladov 1

V zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) a na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov týkajúcich sa podlimitnej zákazky „Výstavba materskej školy v meste Sobrance“ uverejnenej vo Vestníku VO č. 71/2021 zo dňa 19.03.2021 pod číslom 15947 - WYP (verejný obstarávateľ: Mesto Sobrance) Vám zasielame príslušné vysvetlenie:

Otázka č. 1:

PIR izolácia - Rozpor medzi výkazom výmer a výkresom č. 06 „REZ A-A“. Vo výkaze výmer je hrúbka PIR izolácie 120 mm a v skladbe strechy S4 je to 200 mm.

Odpoveď na otázku č. 1:

Oprava hrúbky PIR z chyby uvedenej hrúbky izolantu 120 na 200 mm.

Otázka č. 2:

Rezivo - Rozpor medzi výkazom výmer a výkresom č. 06 „REZ A-A“. Pri dĺžke 91,1 m a rozmeroch pomúrnic 100/150 mm, by množstvo reziva s 10% rezervou malo byť 1,5 m³, teda nie 100,21 m³ ako je uvedené vo výkaze výmer. Zrejme došlo k chybe pri výpočte.

Odpoveď na otázku č. 2:

Oprava položky v časti materiálu reziva pre pomúrnicu na 1,5 m³

Otázka č. 3:

Okná "O2" Rozpor medzi výkazom výmer a výpisom okien a dverí. Vo výkaze výmer chýbajú 4 ks okien „O2“ 1500/2000 mm.

Odpoveď na otázku č. 3:

Do VV doplnené 4 ks okno o rozmere 1500/2000mm.

Otázka č. 4:

Strešná krytina - Rozpor medzi výkazom výmer a výkresovou dokumentáciou. Z projektovej dokumentácie nie je jasné, či bude krytina veľkoformátová s vlnovým profilom alebo krytina CLICK. Ak by to bola veľkoformátová krytina s vlnovým profilom, potom by nebolo potrebné doskové debnenie, ale len latovanie a tým pádom by nebola potrebná ani montáž fólie na debnenie (č.p. 184). Vo výkrese č. 06 „REZ A-A“ je v skladbe strechy S2 doskové debnenie s medzerami 0,25 m, ktoré sa používa pre krytinu CLICK. Na veľkoformátovú krytinu s vlnovým profilom nie je možné použiť snehové tyčové zábrany, ktoré sú uvedené vo výkrese č. 08 „Pôdorys strechy“ ale tzv. sedlové sneholapy.

Odpoveď na otázku č. 4:

Krytina bola uvažovaná falcovaná, položka vo výkaze výmere má chybný popis s uvedením profilovanej plechovej krytiny – oprava.

Otázka č. 5:

Odkvapový systém Rozpor medzi výkazom výmer, výkresom č. 08 „Pôdorys strechy“ a výpisom klampiarskych výrobkov. Vo výkrese č. 08 „Pôdorys strechy“ a vo výpise klampiarskych výrobkov je uvedená odpadová rúra d = 150 mm, pričom vo výkaze výmer je odpadová rúra d = 120 mm. Rozpor medzi výkazom výmer a výkresom č. 08 „Pôdorys strechy“. Vo výkrese č. 08 „Pôdorys strechy“ sú uvedené kolená ako d = 150 mm, pričom vo výkaze výmer sú kolená d = 120 mm. Rozpor medzi výkazom výmer, výkresom č. 08 „Pôdorys strechy“ a výpisom klampiarskych výrobkov. Vo výkrese č. 08 „Pôdorys strechy“ a vo výpise klampiarskych výrobkov je uvedený pododkvapový žľab r.š. 330 mm, d = 160 mm, pričom vo výkaze výmer je pododkvapový žľab 125 mm. Rozpor medzi výkazom výmer, výkresom č. 08 „Pôdorys strechy“ a výpisom klampiarskych výrobkov. Vo výkrese č. 08 „Pôdorys strechy“ a vo výpise klampiarskych výrobkov je uvedený žľabový kotlík 280/100, d = 150 mm, pričom vo výkaze výmer je žľabový kotlík d = 125 mm.

Odpoveď na otázku č. 5:

Opravený výkres pre klampiarske práce - platia rozmery uvedené vo výkaze výmere.

S pozdravom

PhDr. Katarína Uličná

Príloha:

1. 0052020 - Novostavba materskej školy v meste Sobrance [zadanie]_oprava_8.4.2021
2. SOBRANCE-Model.pdf1
3. SOBRANCE-Model.pdf2
4. Súťažné podklady_oprava_8.4.2021