



- LEGENDA
- Hranica dymového úseku
 - Dymová zábrana mcr Prosmoke
 - Požiarny ventilátor mcr Monsun R
 - Exteriérová klapka, napr. mcr OSO
 - Ovládací panel
 - Prívod vzduchu pre ZOtaSH

± 0,000 = 137,80 m.n.m

| | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|------------|----------------|--|---------|------------|
| Názov stavby: | Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch | | | | | | |
| Miesto stavby: | Trnavská cesta 1373/29, 831 04 Bratislava, parc. č. 15140/5 | | | | | | |
| Stavebník: | NBC Bratislava; O.Z., Trnavská cesta 1373/29, 831 04 Bratislava | | | | | | |
| Autor návrhu: | | Zodpovedný projektant DSP: | | | Generálny projektant DSP: | | |
| Ing. arch. Marián Čurilla Ing. arch. Peter Porubský | | Ing. arch. Marián Čurilla | | | archatelier, s.r.o. Nad lomom 16, 811 02 Bratislava mail: atelier@archatelier.sk | | |
| Časť PD: | E1.4 Zariadenia na odvod tepla a splodín horenia | | | | | | |
| Obsah výkresu: | Pódorys 2. N.P. - ZOtaSH | | | | | | |
| Zodpovedný projektant časti PD: | | Vypracoval: | | | Spracovateľ časti PD: | | |
| Ing. Ondrej Uher | | | | | Mercor Slovakia s.r.o. Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava | | |
| Dátum: | Mierka: | Formát: | Stupeň PD: | Číslo zákazky: | č. SO: | revízia | č. výkresu |
| 01 / 2021 | 1:250 | A2 | DSP | 14920 | SO.01 | 00 | 111 |