

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obstaranie lôžok pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

**Obstarávateľ:** Trenčiansky samosprávny kraj

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 17.08.2021 09:00:58

**Zverejnené:** 26.08.2021 12:26:47

Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie:

### Časť č. 2 – Štandardné lôžko

1. V Technickej špecifikácii v bode 3 uvádzate „Štvordielna ložná plocha – minimum 2000 x 800 mm, maximum 2000 x 850 mm, ľahko umývateľná a dezinfikovateľná- vyberateľné plastové kryty“ a zdôvodnenie „šírka zárubní je 900 mm, vonkajšie rozmery postelí musia umožniť prechod cez zárubnu 900 mm“. Avšak pre časť 1 - Akútne lôžko - umožníte rozmery ložnej plochy min. 2000x800 mm, max. 2000x900 mm.

*Otázka: Bude obstarávateľ akceptovať pre časť č. 2 ponuku lôžka s rozmermi ložnej plochy min. 2000x800 mm, max. 2000x900 mm, pričom maximálna vonkajšia šírka lôžka bude do 995 mm?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

2. V Technickej špecifikácii v bode 4 uvádzate „Možnosť náklonu do Trendelenburgovej polohy - minimum 15°. V bode 9 však uvádzate „Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy do Trendelenburgovej polohy – minimum 12°. Tieto údaje sú v priamom rozpore medzi sebou.

*Otázka: Požaduje obstarávateľ ponúknuť lôžko s náklonom do Trendelenburgovej polohy minimum 15°?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

3. V Technickej špecifikácii v bode 5 uvádzate „Možnosť náklonu do Antitrendelenburgovej polohy - minimum 5°. Rovnako v bode 10 uvádzate „Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy do Antitrendelenburgovej polohy – minimum 5°. Neprišlo pri vpisovaní údajov ku chybe (vypusteniu „1“)? Antitrendelenburgova poloha sa používa pri nastavovaní Kardiackej polohy uľahčujúcej dýchanie a zlepšujúcej fungovanie kardio systému. Náklon 5 stupňov nie je pre takéto použitie dostačujúci. Výrobným štandardom rôznych výrobcov býva hodnota náklonu do AntiTrendelenburgovej polohy totožná s náklonom do Trendelenburgovej polohy. Trendelenburgovu polohu požadujete minimálne 15°.

*Otázka: Požaduje obstarávateľ ponúknuť lôžko s náklonom do Antitrendelenburgovej polohy minimálne 15°?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

4. V Technickej špecifikácii v bode 24 uvádzate „Rohové ochranné protinárazové kolieska 4x – Dopĺňujúca informácia: Kolieska nesmú presahovať pôdorys lôžka“. Táto požiadavka nie je realizovateľná. Ochranné nárazové kolieska slúžia k ochrane lôžka pred poškodením následkom nárazu pri transporte atp. Musia presahovať pôdorys lôžka. *Otázka: Umožňuje obstarávateľ ponúknuť lôžko s rohovými ochrannými protinárazovými kolieskami 4x presahujúcimi pôdorys lôžka?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

5. V Technickej špecifikácii v bode 25 uvádzate „Plastový kryt podvozku“.

*Otázka: Obstarávateľ má touto požiadavkou na mysli to, aby pojazďové kolieska lôžka boli zakrytované plastovým krytom pre zaistenie odolnosti voči vniknutiu nečistôt do mechanizmu pojazďového kolieska?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

6. V Technickej špecifikácii v bode 26 uvádzate „So zdvihom ložnej plochy – elektrické, minimum 400 mm, maximum 800 mm“. Takto nastavený parameter môže byť zmätočný, spĺňa ho aj lôžko, ktoré má nastavenie zdvihu v rozsahu 400 až 500 mm, pričom tento rozsah nie je dostačujúci pre nastavenie komfortnej polohy pre sestru napr. pri ošetrovaní pacienta.

*Otázka: Požaduje obstarávateľ, aby ponúknuté lôžka mali zdvih ložnej plochy – elektricky nastaviteľný minimálne v rozsahu 400 až 700 mm?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

7. V Technickej špecifikácii v bode 27 uvádzate „Štvordielna ložná plocha tvorená kovovými lamelami“. Trendom je používanie ľahko dezinfikovateľných plastových materiálov.

*Otázka: Umožní obstarávateľ ponúknuť lôžko so štvordielnou ložnou plochou tvorenou kovovými alebo plastovými lamelami?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

8. V Technickej špecifikácii v bode 29 uvádzate „Menovka plastová na čelo postele s klipom“.

*Otázka: Touto požiadavkou má obstarávateľ na mysli to, že k lôžku požaduje jednak držiak na uchytenie menovky pacienta a zároveň aj závesný držiak s klipom na uchytenie teplotky (formát A4)?*

Verejný obstarávateľ upravil parametre lôžka, a zmenu zapracoval aj do prílohy "FUR000041\_c2\_E.1\_rev.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky"

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Obstaranie lôžok pre pracovisko COVID-19 NsP Prievidza

**Obstarávateľ:** Trenčiansky samosprávny kraj

zákazky"

*Pre prípravu ponuky uchádzači môžu použiť aj pôvodný dokument "FUR000041\_c2\_E.1\_-\_technicka\_specifikacia\_predmetu\_zakazky" pričom do stĺpca č.1 uvedie ponúkaný parameter resp. sami si upraví znenie dotknutých bodov podľa rozdielovej tabuľky k parametrom.*