


LEGENDA:

- Rekonštruovaná časť cesty III/2240 - 439 m²
- Z toho úprava cesty III/2240 v rámci objektu SO 01 Most MO 2240-007 - 98 m²
- Rímsoy mosta po komplexnej rekonštrukcii - prestavbe mosta
- Rez kotúčovou pílou, asfaltová zálievka vo forme samolepiacej natavovacej pásky
- Nespevnená krajnica šírky 0,75 m - štrkodrvina fr.0-22 mm - 85 m²
- Násypy - zeleň (ohumusovanie v hrúbke 10 cm, osiatie trávou - parková zmes 25 g/m²)
- Potok Zázrivka
- Výškové body - zamerané

SO 02 ÚPRAVA CESTY III/2240

00	11/2020	-		
číslo / number	dátum / date	obsah / content		
tabuľka revízií / list of revisions				
investor	Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja M.Rázusa 104, 010 01 Žilina			generálny dodávateľ:
hlavný inžinier projektu:	zodpovedný riešiteľ pre dopravné stavby:	zodpovedný riešiteľ pre geotechniku:	dopravné stavby vypracoval a kreslil:	projektant:  Geotechnik SK, s.r.o. Západná 11 01004 Žilina tel/fax: 041 763 16 00 www.geotechnik.sk
Ing. Karol Dobosz	Ing. Ondrej Bronček	Ing. Boris Vrábek, PhD.	Ing. Matúš Bronček	
miesto stavby	Zázrivá			stupeň DSPRS
stavba	REKONŠTRUKCIA MO 2240-007 V K.Ú. ZÁZRIVÁ			profesia doprava
				číslo zákazky 0-01/21 dátum 01 / 2021
				formát 3x44 mierka 1:250
obsah	SITUÁCIA			číslo výkresu sada
				D02