


PODPOVRCHOVÝ ZVOD



POVRCHOVÝ ZVOD

UZEMŇOVACIE A OCHRANNÉ VODIČE

ZNAČKA	POPIS	POZNÁMKA
1	OCHRANNÝ VODIČ	
2	VODIČ HLAVNÉHO POSPAJANIA	
3	UZEMŇOVACÍ VODIČ	
4	VODIČ DOPLNKOVÉHO POSPAJANIA	
B	HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA	
M	NEŽIVÁ ČASŤ	
C	CUDZIA VODIVÁ ČASŤ	
P	HLAVNÉ KOVOVÉ POTRUBIE	
T	UZEMŇOVAČ	

3				
2				
1				
Číslo zmeny	Popis zmeny	Dátum	Výkon	Podpis

NÁZOV AKCIE ROZŠÍRENIE, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PENZIÓNU A HOTELA FLÓRA BEŠEŇOVÁ		Číslo výkresu EL-3.1
Miesto stavby BEŠEŇOVÁ p.č. 122/1,122/2,123,124/1		Kótované (mm) 1:—
PROJEKTANT	0011–ITN/2002 P A B E2, 043–ITN/2002 P A E1 Ing. Ján L ů Ć E I	Účel P.S.P
INVESTOR	REFIMO s.r.o, BEŠEŇOVÁ 58, 034 83 LIPTOVSKÁ TEPLÁ	Formát 2 A4
NÁZOV VÝKRESU ELEKTRONŠTALÁCIA	UZEMNENIE	Dátum 11/2014