

SITUAÇÃO 1:250

121

124/2

LEGENDA

BN

BOD NARPOJENIA
LOMOVÉ BODY VYZNAČIŤ
VYSTRÁŽNÁ TABULKA

UP

UZÁVER PLYNU

129

ULIČNÝ NTL PLYNOVOD

131

PLYNOVÁ NTL PŘÍPOJKA

134/2

$$\sum_k$$

VODOMERNÁ ŠACHTA

VEREJNÝ VODOVOD D110

PRIPOJKA A DOM.ROZVOD VODY PE 32x3

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN 125, DN160

VEREJNÁ SIŤ NN, AUKY 4x240, 400/230V

PRIPOLKA/PRIVOD - AYKY4x16/CYKY 4x10

PRÍPOJKA/PRÍVOD PLYNU

ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ

SPP 2/2, 50A

JENDODUCHÝ BETÓNOVÝ STOŽIAR

- PRI REALIZÁCI VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ VYZNAČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE INŽINIERSKE SIEŤE, KTORÉ BY MOHLI BYŤ VÝKOPOVÝMI PRÁCAMI NARUŠENÉ !!!

- PŘI SÚBEHU A KŘIŽOVÁNÍ VEDENÍ INŽNÍERSKÝCH SETÍ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNÉ ODSŤPOVÉ

VZDIALENOSTI V ZMYSLE STN 736005

130

132/2

3		132/1		
2				
1				
Číslo zmeny	Popis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis

NÁZOV AKCIE ROZŠÍRENIE, REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PENZIÓNU A HOTELA FLÓRA BEŠEŇOVÁ	
MIESTO STAVBY BEŠEŇOVÁ p.č. 1221/1, 1222/2, 123, 124/1	
PROJEKTANT	0011 – ITN / 2002 P A B E3, 0043 – ITN / 2002 P A E1 Ing. Ján L Ď Č E I
INVESTOR	REFIMO s.r.o, BEŠEŇOVÁ 58, 034 83 LIPTOVSKÁ TEPLÁ
NÁZOV VÝKRESU PLYNONŠTALÁCIA	SITUÁCIA
Číslo výkresu	PL-1.0
Kótované (mm)	1: 250
Účel	P.S.P
Formát	2 A4
Dátum	11 / 2014