

Stavba: Rekonštrukcia penziónu a prístavba bowlingovej haly - Boleráz 407  
**ROZPOČET - ÚK, rozvody potrubia**

-radiátor 33V-300/1600	2 ks		
- radiátor 33K-600/1600	1 ks		
-zaslepovacia zátka s odvzdušnením	3 ks		
-závesy pre ocelové doskové vyk.telesá KORAD	3 ks		
-termostatický ventil OVENTROP F DN15( al.ekvivalent) rohový	3 ks		
_termostatická hlavica OVENTROP UNI ( al.ekvivalent)	3 ks		
-radiátorová závitová spojka rohová OVENTROP Combi 4 DN15 ( al.ekvivalent)		3 ks	
-skrutkovanie COFIX S 16x2xG3/4“ ( al.ekvivalent)	2 ks		
-skrutkovanie COFIX S 18x2xG3/4“ ( al.ekvivalent)	1 ks		
-plasthliník OVENTROP Copipe HS s izoláciou 16x2 ( al.ekvivalent)		4 m	
-plasthliník OVENTROP Copipe HS s izoláciou 18x2 ( al.ekvivalent)		2,5 m	-
plasthliník OVENTROP Copipe HS s izoláciou 20x2,5 ( al.ekvivalent)		8 m	
plasthliník OVENTROP Copipe HS s izoláciou 26x3 ( al.ekvivalent)		8 m	
-plasthliník OVENTROP Copipe HS s izoláciou 32x3 ( al.ekvivalent)		10 m	

**Spolu bez DPH:**

spracoval: Ing.arch. Ján Kukuľa