



Legenda:

- 1 - oplechovanie náveternej lišty
- 2 - existujúce háky, žlaby, okapový systém
- 3 - lepidlo
- 4 - podstrešná kontaktná paropriepustná fólia - zlepená
- 5 - kontralata 60/80 mm
- 6 - kompaktná uzatváracia mriežka
- 7 - lať 60/40 mm
- 8 - oplechovanie
- 9 - krytina, tvarovaný plech
- 10 - súvislý zachytávač snehu
- 11 - odstrániť pôvodnú strešnú krytinu (asfaltový šindel) aj s podkladom
- 12 - existujúce podbitie - nevyhovujúce zrenovovať/nahradiť
- 13 - existujúci nosník

PROJEKT STAVBY NA POVOLENIE

ZMENA		DATUM		INVESTOR	
				STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ ,OKRUŽNÁ 693, ČADCA	
				OBSAH	
				STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU DIELNÍ A ŠKOLY, VÝSTAVBA SPOJOVACEJ CHODBY	
AUTOR NAVRHU		Ing. Marián JURGA		OBJEKT	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT				SO.04-VÝMENA KRYTINY NA ŠIKMÝCH STRECHÁCH	
PROJEKTANT		Ing. Marián JURGA		OBEC: ČADCA	ULICA OKRUŽNÁ
VYPRACOVAL		Tomáš BYRTUS		VÝKRES:	PAR. ČÍSLO: KN 4219,4220,4231,4232,4238
POCET A4		2		ČASŤ DOKUMENTÁCIE: ARCHITEKTÚRA	
MIERKA 1:5		DÁTUM 10/2016		OBSAH VÝKRESU: DETAIL	
				KOD KLASIFIKÁCIE STAVBY	
				1 2 6 3	
				ČÍSLO: 693	
				STUPEŇ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE	
				DSP	
				Č. v. 6	