

Podľa rozdeľovníka

V Selciach, dňa: 04.05.2021

VEC : Vysvetlenie č.6

V zmysle § 113 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch potrebných na vypracovanie ponuky k predmetu zákazky **Zelená infraštruktúra v súvislosti s projektom - VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY v Selciach, VVO č. 69/2021, 15743-WYP zo dňa 17.03.2021** Vám zasielame príslušné vysvetlenie:

Otázka č. 1.1 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, v akom rozsahu majú byť ocenené svietidlá, či podľa pôdorysov 1. PP a 1.NP, alebo podľa legendy svietidiel

Otázka č. 1.2 Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD Skolka_Selce_svietidla.dwg a 05_Podorys-Osvetlenie.dwg.

Otázka č. 1.3 Žiadame verejného obstarávateľa o dodanie chýbajúcej PD rozmiestnenia svietidiel v exteriéri.

Odpovede:

Svetelné okruhy ostávajú, no svietidlá platia z následného vyvzorkovania a posúdenia vo výpočtovom programe DIALUX spoločnosťou SmartLight.

Platí výkres Skolka_Selce_svietidla.dwg, kde sme opravili v legende svietidiel počty svietidiel, tak, aby sedeli s pôdorysmi. Taktiež sa na 1.NP doplnili exteriérové svietidlá a doplnil sa výkres strechy s exteriérovými svietidlami na nej.

K bodu 1.1 Prikladáme zaktualizované podklady, sedí legenda s pôdorysmi.

K bodu 1.2 Je potrebné pracovať s priloženým zaktualizovanými podkladmi.

K bodu 1.3 Doplnené vo výkrese Skolka_Selce_svietidla.dwg.

Opravené položky z tabuľky:

11 - LEDVANCE Damp Proof 30W 4000K IP65 z 17 ks na 28 ks

12 - LEDVANCE Damp Proof 55W 4000K IP65 z 15 ks na 16 ks

Doplnené do výkresu Skolka_Selce_svietidla.dwg:

21 - ARES SANDRO 900 5W 3000K IP 65 - rovnomerne pozdĺž chodníka

23 - ARES Komino 130 4W 3000K IP67 - rovnomerne pozdĺž chodníka na streche

Zrušená položka:

22 - LEDVANCE Floodlight 200W 4000K IP65 - v rohoch ihriska vo výške 8m

S pozdravom

Ing. Martina Babicová, administrátor procesu VO

Prílohy:

Príloha č. 1 – podrobná žiadosť o vysvetlenie

Príloha č. 2 - Skolka_Selce_svietidla_Oprava.pdf

Príloha č. 3 - Skolka_Selce_svietidla_Oprava.dwg

V nadväznosti na odpoveď č. 2 v predošlom vysvetlení súťažných podkladov č. 4, žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, v akom rozsahu podľa PD máme oceniť svietidlá.

V PD **Skolka_Selce_svietidla.dwg** sa počty svietidiel v pôdorysoch nezhodujú s počtami svietidiel v legende svietidiel.

Skolka_Selce_svietidla.dwg		
Označenie, typ svietidla	Legenda svietidiel (ks)	Pôdorys 1.PP a 1.NP (ks)
11 - LEDVANCE Damp Proof 30W 4000K IP65	17	28
12 - LEDVANCE Damp Proof 55W 4000K IP65	15	16
21 - ARES SANDRO 900 5W 3000K IP 65 - rovnomerne pozdĺž chodníka chýba PD	10	0
22 - LEDVANCE Floodlight 200W 4000K IP65 - v rohoch ihriska vo výške 8m chýba PD	4	0
23 - ARES Komino 130 4W 3000K IP67 - rovnomerne pozdĺž chodníka na streche chýba PD	20	0

Okrem toho sú rozdiely medzi označením, počtami a rozmiestnením svietidiel v PD **Skolka_Selce_svietidla.dwg** a **05_Podorys-Osvetlenie.dwg**. Je PD **05_Podorys-Osvetlenie.dwg** neaktuálna?

Otázka č. 1.1

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, v akom rozsahu majú byť ocenené svietidlá, či podľa pôdorysov 1. PP a 1.NP, alebo podľa legendy svietidiel.

Otázka č. 1.2

Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie PD **Skolka_Selce_svietidla.dwg** a **05_Podorys-Osvetlenie.dwg**.

Otázka č. 1.3

Žiadame verejného obstarávateľa o dodanie chýbajúcej PD rozmiestnenia svietidiel v exteriéri.