



POLOHA PROFILOV

POZNÁMKA
Profily sú prezentované pre potreby priemernej výškovej nivelety jestvujúcich svahový tribún, pretože tribúny sú vo veľmi zlom stave a uroveň stupňou sa v celej dĺžke výrazne mení. Výškové osadenie pripojeného chodníka je potrebné riešiť v súvislosti s okolím a pred realizáciou je potrebné osadiť chodník v zmysle jestvujúcich pomerov uzemia a na chodník naviazať výškové riešenie jednotlivých prístupových terenných schodísk (viď. projekt chodníka) V prípade zmien prizvať projektanta.

Poznámka:
Položka OM1, nie je predmetom projektu. Položka je riešená v projekte "Atletický štadión na Sihoti"

±0,000 = 114,650 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška vonkajšieho okraja chodníka atletickej dráhy)

Stavebný objekt:	SO 09.1 - Stavebné úpravy diváckych tribún
Časť dokumentácie:	Architektonické a stavebné riešenie

Autor architektonického riešenia: ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD.	
Názov a miesto stavby:	MESTSKÝ MULTIFUNKČNÝ ŠPORTOVÝ AREÁL NOVE ZÁMKY - SIHOŤ
Objednávateľ:	Mesto Nové Zámky
Stupeň projektu:	Stavebné úpravy
Zodpovedný projektant:	Ing. Arch. Jozef Hrozenský, PhD.
Projektant:	Ing. Arch. Jozef Hrozenský, PhD.
Názov výkresu:	PROFIL CHARAKTERISTICKÝ 10, 11,
Číslo výkresu: 10	

