

[všetkým známým zájemcom]

V Bratislave, dňa 17.02.2022

**VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5**

Verejný obstarávateľ **Železiarne Podbrezová, a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová IČO: 31562141** (ďalej len „**Verejný obstarávateľ**“) vyhlásil v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon**“) Výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou vo Vestníku verejného obstarávania číslo 24/20212 dňa 27.01.2022 pod označením 6461 - WYP (ďalej len „**Výzva**“) postup zadávanie podlimitnej zákazky na obstaranie zákazky **Rekonštrukcia budov SSŠ ŽP** (ďalej aj ako „**Súťaž**“).

Spoločnosť Tatra Tender s. r. o., so sídlom Krčméryho 16, 811 04 Bratislava, Slovenská republika realizuje pre Verejného obstarávateľa predmetnú Súťaž a na základe jeho poverenia vykonáva v jeho mene niektoré úkony spojené s jej realizáciou.

Dňa 15.02.2022 bola Verejnému obstarávateľovi jedným zo záujemcov doručená žiadosť o vysvetlenie podmienok uvedených v súťažných podkladoch. V súlade s ust. § 113 ods. 7 Zákona Vám týmto v mene Verejného obstarávateľa poskytujeme nižšie uvedené vysvetlenie.

Žiadosti o vysvetlenie / doplnenie súťažných podkladov	
Číslo	Otázka / obsah žiadosti a odpoveď
1	<b>Otázka:</b> Objekt Dielne Podaktívita C2 C02 - Rekonštrukcia podlahy chodby a dielní všetky priestory v dielňach na prízemí. V predložených podkladoch je iba pôdorysná schéma lokalizácie podláh určených na výmenu. Žiadame špecifikáciu pôvodného vyhotovenia podláh (položka 13 VV danej časti), respektíve aktuálne v akom stave sú podlahy. Nie je potrebné pôvodnú podlahu sfrézovať? Taktiež presnú špecifikáciu požadovanej epoxidovej stierky (položka 14 VV danej časti)
	<b>Odpoveď:</b> Špecifikácia pôvodného vyhotovenia podláh: betónový povrch. Verejný obstarávateľ požaduje strojné brúsenie podláh, tak ako je uvedené v cenovej tabuľke – položkový rozpočet – výkaz výmer s názvom <b>1- Rekonštrukcia priestorov SSŠ ŽP [zadanie](1), C02 – Rekonštrukcia podlahy chodby a dielní všetky priestory v dielňach na prízemí:</b>



## TATRA TENDER

	13	K	775591910	Ostatné opravy- brúsenie podláh strojné	m2	612,230		
<p>Popis je spracovaný na základe vyhodnotenia skutočného stavu pôvodného vyhotovenia podláh.</p> <p>Doplnenie špecifikácie epoxidovej stierky: Protišmyková, na vytvorenie chemicky a mechanicky odolných povrchov podláh do prevádzok so stredným mechanickým namáhaním, napr. dielne, laboratória, skladové priestory.</p> <p><u>Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky. Informácie a pokyny k obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v Časti A. Pokyny pre uchádzačov.</u></p>								
2	<p><b>Otázka:</b></p> <p>časť 03-1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (E1 – Výmeny strechy na budovách): otázka ohľadne kotvenia:</p> <table><tr><td>Chemická kotva do betónu M12, M16, M20</td></tr><tr><td>Závitová tyč</td></tr></table> <p>Tieto položky sú vo výkaze nevyšpecifikované, takisto to je aj vo výkresoch, nenašli sme hĺbku kotvenia, poprosím o došpecifikovanie.</p>						Chemická kotva do betónu M12, M16, M20	Závitová tyč
	Chemická kotva do betónu M12, M16, M20							
Závitová tyč								
<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Hĺbka kotvenia bude závisieť od skutočného stavu počas realizácie stavebného diela, t.z. že až po vyhlásení jednotlivých otvorov do pôvodnej strešnej skladby pre osadenie stĺpov oceľovej konštrukcie sa zistia možnosti kotvenia.</p> <p>Verejný obstarávateľ vychádza zo svojich prechádzajúcich skúsenosti pri realizovanom objekte SO – 4 Dielne, kde sa musel zmeniť spôsob kotvenia - betónovým lôžkom sa vyrovnal podklad a následne sa cez platne stĺp navráral na pôvodnú resp. existujúcu trčiacu výstuž (spleť výstuže) stĺpov nosného skeletu objektu. Do konštrukcie stropu nebolo možné vráť.</p>								
3	<p><b>Otázka:</b></p> <p>Zároveň upozorňujeme na nesúlad v popise podnázvu vo VV obj. 03-1 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (E1 – Výmeny strechy na budovách), kde v popise časti:</p> <p>D 0004 Výmena strechy Spojovací krčok</p> <p>má byť v popise názvu „Výmena strechy Telocvična a jedáleň“, ku ktorému prislúcha aj PD danej časti.</p>							
	<p><b>Odpoveď:</b></p> <p>Verejný obstarávateľ oznamuje správne znenie názvu vo výkaze výmer s názvom v PD.</p> <p>Cenová tabuľka – položkový rozpočet – výkaz výmer s názvom 3- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy [zadanie] – <u>nesprávne znenie:</u></p> <table><tr><td>D 0004</td><td>Výmena strechy Spojovací krčok</td><td>0,00</td></tr></table> <p>Cenová tabuľka – položkový rozpočet – výkaz výmer s názvom 3- Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov školy [zadanie] – <u>zosúladené správne znenie:</u></p>						D 0004	Výmena strechy Spojovací krčok
D 0004	Výmena strechy Spojovací krčok	0,00						



## TATRATENDER

	D 0004	Výmena strechy Telocvičňa a jedáleň	0,00
	Zároveň Verejný obstarávateľ uvádza, že nakoľko ide o zrejmú chybu v písaní nebude výkaz výmer opravovať.		

S pozdravom



TATRATENDER  
Tatra Tender s.r.o.  
Krčméryho 16  
811 04 Bratislava

Mgr. Lucia Štrbová  
Tatra Tender s.r.o.