

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa

Obstarávateľ: Gymnázium

Poradové číslo: 6

Dátum podania: 28.06.2023 14:06:52

Zverejnené: 03.07.2023 06:38:11

1. Oproti podkladu došlo V objekte interier 01-09 - oddiel Stolárske konštrukcie ku zmene položky č. 54, na základe dodatočného usmernenia od technika protipožiarnej ochrany – Ing B. Rybičku, nasledovne : - Nebude sa realizovať nová priečka s dverami 1100 x 2000 medzi miestnosťami 001 a 001a - Realizovať sa bude len nová priečka s dverami 1100 x 2000 medzi miestnosťami 001b1* a 001b1 Výzor a typológia konštrukčného prvku – priečka s dverami , v skutkovom stave (bude sa búrať) je dokumentované na **Foto č. 1, ktoré je zverejnené v profile verejného obstarávateľa**. Vyššie deklarovanému výzoru budú usposobené aj navrhované, nové dvere. **Parametre nových dverí v novej priečke medzi miestnosťami 001b1* a 001b1 budú nasledovné :** - Dvere a zárubňa bez požiadavky na požiaru odolnosť, bez samozatvárača - Zárubňa oceľová , typová so zaoblenými hranami osadená do priečky hr. 100 mm na rozmer dverí 1100 x 1970 / štandard CgU 110 x 197 - Dverné krídlo plné hladké - 1100 x 1970 / napríklad v štandarte - SOLODOOR Polar - Vratane kovania, bezpečnostného zámku a kľučky **Počet = 1 Ks K uvedeným zmenám nebol zverejnený výkaz výmer so zapracovanými zmenami, žiadame o doplnenie**

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil VV v profile verejného obstarávateľa.

2. Vo výkaze výmer : 2 - Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, Fasáda UI-IE je položka 42 HZS00011111.S Reštaurátorská dokumentácia- protokol hod 1 - **vysvetlite** (čo sa dá urobiť za 1 hod?)

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zverejnil VV v profile verejného obstarávateľa.

3. REŠTAUROVANIE Nie je uvedený vo výkaze výmer ani v projektovej dokumentácii spôsob osadenia okien – t.j. vyspravenie okenných otvorov pred montážou a spôsob osadenia (napríklad na pásky). Áno, celá stavba je podľa STN, žiadame upresniť položky, ktoré je potrebné zrealizovať po vybúraní, pred osadením okien - vysprávky

Odpoveď:

Dopíňam reštaurátorského hladiska: Podklady: PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV:

Vypracovanie projektu obnovy fasády je v zmysle podmienok určených Krajským pamiatkovým úradom Košice (KPÚ KE): spracovaný na základe: "Rozhodnutie" Krajský Pamiatkový Úrad Košice (ďalej len KPUKE), pod značkou:

KE-04/2002-03/7066/VA, KD zo dňa: 04.11.2004, KE-12/663-02/3204/KD zo dňa: 13.06.2012
KE-12/664-04/4014/KR zo dňa: 20.07.2012, KPUKE-2019/49364-5/30454/KR zo dňa: 24.04.2019.

VYKONANÉ PRIESKUMY A DÔSLEDKY Z NICH PLYNÚCE

V zmysle určených podmienok boli spracované nasledovné dokumentácie:

Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie: Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia, vrátane dekoratívnych atikových štítov nad korunnou rímou, spracoval: Mgr. art. Ľubomír Kuc, júl-august 2019

Reštaurátorský posudok. Prípravná dokumentácia obnovy okenných a dverných výplní uličnej a dvorovej, severnej, južnej, východnej a západnej fasády, spracoval: Mgr. art. Martin Kukura, Mgr. art. Ľubomír Kuc, Ing. arch. Fedor Harniš, júl 2019.

Spríevodná správa: ANALÝZA MIERY A PRÍČIN ZAVLHNTUTIA SPODNEJ STAVBY OBJEKTU KULTÚRNEJ PAMIAKY GYMNAZIUM – ŠROBÁROVA, spracoval: Ing. Mikuláš BALOGH, august 2019.

Záveru sú zahrnuté v predmetných dokumentáciách a obsahujú všetky technické a odborné informácie i riešenia pri realizácii predmetných prác.

Ostatné je možné doriešiť len v priebehu prác na základe rozhodnutia metodiky správneho orgánu (KPUKE)!!!!

V profile verejného obstarávateľa je zverejnená TS.

Poradové číslo: 4

Dátum podania: 23.06.2023 13:35:44

Zverejnené: 27.06.2023 21:26:39

V dokumentácii zákazky chýba výkres D.1-3 Pôdorys suterénu, v kycom liste dokumentácie sa nachádza. Žiadame o vysvetlenie, kde ho nájdeme, resp. o jeho doplnenie

Odpoveď:

Výkres verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa.

Poradové číslo: 5

Dátum podania: 19.06.2023 13:55:59

Zverejnené: 27.06.2023 21:26:39

1. Vo výkaze výmer - Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia je v objekte 1, časť II.etapa položka z poradovým. číslom 10, kód položky 76662.VDK 14 – D+M Drevené okno 2000x850 mm, europrofil, jednoduchá konštrukcia, vrátane parapetu. Výpis a výkaz okien v grafickej podobe absente. Táto položka chýba na výkresoch projektovej dokumentácie (jednotlivých pohľadov). Žiadame o doplnenie chýbajúcich údajov

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa

Obstarávateľ: Gymnázium

Súťažné podklady majú byť: Úplné, jasné a jednoznačné !

Odpoveď:

Túto položku prosím nenaceňovať! Nie je predmetom dodávky a montáže! Opravený VV zverejnil verejný obstarávateľ v profile verejného obstarávateľa.

2. REŠTAUROVANIE Nie je uvedený vo výkaze výmer ani v projektovej dokumentácii spôsob osadenia okien – t.j. vyspravenie okenných otvorov pred montážou a spôsob osadenia (napríklad na pásky). Žiadame upresniť.

Odpoveď:

Osádzanie a montáž okien prevádzkať podľa normy STN 73 3134 platnej od 01.02.2014 !

3. V objekte interiéru 01-09 - oddiel Stolárske konštrukcie - pri položke č.54 – dvere protipožiarne 1000x1970 mm kpl. 30 min. množstvo – 2 kusy - absentuje výkaz dverí v grafickej podobe. Nie je úplne jasne povedané, či sa jedná o štandardný výrobok protipožiarnej dverí (t.j. š.900 mm alebo atypický výrobok – napr. š.1000 mm. Žiadame doplniť aj grafický výkaz zárubní, nevieme či sa jedná o pôvodnú zárubňu, alebo ide o novú dodávku (požiarnej) zárubne.

Odpoveď:

Oproti podkladu došlo V objekte interiéru 01-09 - oddiel Stolárske konštrukcie ku zmene položky č. 54, na základe dodatočného usmernenia od technika protipožiarnej ochrany – Ing B. Rybičku, nasledovne : - Nebude sa realizovať nová priečka s dverami 1100 x 2000 medzi miestnosťami 001 a 001a - Realizovať sa bude len nová priečka s dverami 1100 x 2000 medzi miestnosťami 001b1* a 001b1 Výzor a typológia konštrukčného prvku – priečka s dverami , v skutkovom stave (bude sa búrať) je dokumentované na **Foto č. 1, ktoré je zverejnené v profile verejného obstarávateľa.**

Vyššie deklarovanému výzoru budú usposobené aj navrhované, nové dvere. **Parametre nových dverí v novej priečke medzi miestnosťami 001b1* a 001b1 budú nasledovné :** - Dvere a zárubňa bez požiadavky na požiaru odolnosť, bez samozatvárača - Zárubňa oceľová , typová so zaoblenými hranami osadená do priečky hr. 100 mm na rozmer dverí 1100 x 1970 / štandard CgU 110 x 197 - Dverné kridlo plné hladké - 1100 x 1970 / napríklad v štandarte - SOLODOOR Polar - Vráťane kovania, bezpečnostného zámku a kľučky **Počet = 1 Ks**
Poznámka autora : V štandarte parametrov z pol. 54 je potrebné uvažovať aj dvere z položiek : 50, 51, 52

4. V podkladoch absentuje zložka výkresov požiarnej ochrany. Žiadame doplniť

Odpoveď:

Projekt požiarnej ochrany (PPO) neexistuje - objekt je v nezmenenej prevádzke dlhšie ako predpis, ktorý ho požaduje. Požiarnej ochrany objektu je realizovaná na základe požiarneho plánu a pravidelných požiarnej kontrol v gescii p. Ing Rybičku / technik požiarnej ochrany (TPO)

5. Vo výkaze výmer pri reštaurovaní fasád chýbajú demontáže ochranných sietí na lešení

Odpoveď:

Zdemontujte lešenie aj s ochrannou sieťou. Túto položku máte zahrnutú v demontáži lešení!

6. V položke č. 58 (objekt : úpravy v exteriéri) je zrejme nesprávne stanovený výkaz (hmotnosť) špárov. hmota Cristallfuge flex (16 170,623 kg) Žiadame prehodnotiť množstvo

Odpoveď:

Vo výkaze výmer, položka 58 došlo k pochybeniu o jedno desatinné miesto, namiesto 43*376,061 má byť 4,3*376,061 , a teda nie 16 170,623 kg ale **správne je 1 617,0623 kg**

7. Žiadame úplne, jasne a jednoznačne zadefinovať pri reštaurovaní položku HZS00000000.S – reštaurátorská dokumentácia - protokol (o aký rozsah dokumentácie ide)

Odpoveď:

Vyhláška č. 253/2010 Z. z. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, (v znení č. 231/2014 Z. z.) § 6 - Podrobnosti o dokumentácii vykonaných reštaurátorských prác.

8. Prečo sú materiály vyšpecifikované s názvom – bez udania možnosti použiť ekvivalent ?

Odpoveď:

Možnosť predloženia ekvivalentov je uvedená v časti D. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov nasledovne: Ak sa kdekoľvek v súťažných podkladoch, vo výkaze výmer, projektovej dokumentácii, alebo inej sprievodnej dokumentácii objaví akýkoľvek odkaz na konkrétnu značku, typ, výrobcu, výrobný postup, patent, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby je možné nahradiť ekvivalentnou náhradou, ktorá však musí dosahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované. Ak uchádzač využije možnosť predložiť ekvivalentnú náhradu uvedie to vo svojej ponuke v ocenenom položkovom rozpočte a uvedie ich v prehľade ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov. Všetky doklady, ktoré uchádzači predložia musia spĺňať technicko-kvalitatívne požiadavky a fyzikálno-mechanické vlastnosti určené spracovateľom projektovej dokumentácie v súlade s príslušnými TKP, STN-EN a KL (TKP – technicko-kvalitatívne podmienky, KL – Katalógové listy).

9. Vo výkaze výmer Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia. Konštrukcie drevené výplne - IE chýba lešenie, bez ktorého je nemožná výmena a doplnenie okien. Žiadame doplniť

Odpoveď:

Doplnený VV verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa.

10. V výkaze výmer Reštaurovanie uličných a dvorových fasád gymnázia - Fasada Dvor - IE je zrejme zle uvedená výmera v položkách :

30. K 764454255 Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm, vrátane objímok a kolien **m 34,000**

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Rekonštrukcia budovy školy vrátane sanácie – II. etapa

Obstarávateľ: Gymnázium

35. K 764355810 Demontáž žľabov nadstrešných, oblého tvaru, so sklonom do 30° rš 660 mm, -0,00510t m **34,000**

32. K 764353206 Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, nadřímsově, polkruhové, uložené v hákoch r.š. 1000 mm, vrátane hákov, čielok, kotlíkov a rohov m **75,600**

36. K 764454803 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t m **75,600**

Odpoveď:

Opravený VV verejný obstarávateľ zverejnil v profile verejného obstarávateľa.

Poradové číslo: 3

Dátum podania: 07.06.2023 10:37:40

Zverejnené: 07.06.2023 19:06:39

Dobrý deň,

Otázka:

Keďže aj nám pri sťahovaní podkladov pri niektorých súboroch vypisuje "EROR", chcem sa opýtať, kde presne (v ktorom súbore- názov) sa nachádza VV?

Ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opakovane overil sťahovanie súborov a nie sú evidované žiadne problémy. VV sa nachádzajú v súbore "gymnaziumsrobarovasanacia"

Poradové číslo: 2

Dátum podania: 06.06.2023 11:06:42

Zverejnené: 06.06.2023 18:22:11

Zo zverejnených súťažných podkladov sa nedá stiahnuť súbor :

Posudok a Údaje o pamiatke. Pri sťahovaní súborov sa zobrazí hlásenie ERROR

Ostatné súbory som stiahol bez problémov

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ pri overovaní požiadavky záujemcu bez problémov tieto súbory stiahol a otvoril.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 01.06.2023 10:30:07

Zverejnené: 01.06.2023 16:16:01

Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu súťažných podkladov, po kliknutí na súťažné podklady sa nezobrazuje obsah.

Odpoveď:

Uvedený problém rieši verejný obstarávateľ s Úradom vlády SR. Verejný obstarávateľ opakovane zverejnil SP, ktoré znova nie je možné otvoriť. Po vyriešení problému zo strany Úradu vlády SR bude verejný obstarávateľ informovať záujemcov prostredníctvom systému EVO.