

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici – I. etapa

**Obstarávateľ:** Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 18.09.2023 10:53:10

**Zverejnené:** 19.09.2023 15:52:01

**Otázka:**

v súťažných podkladoch v časti výkaz výmer pol.č.:

179 K 784430060.1 Maľba stien dvojnásobná, oteruvzdorná, ručne nanášané na SDK podklad, zn.B1/1 m2 386,762

180 K 784430060.2 Maľba stien dvojnásobná, umývateľná, ručne nanášané na SDK podklad, zn.B1/2 m2 35,458

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, keďže z výkazu bola vypustená dodávka a montáž SDK priečok, tak je opodstatnená maľba SDK priečok?

Odpoveď:

Ako už bolo odpovedané, položky č. 179 a 180 nie sú predmetom realizácie v I. etape. Vo zverejnenom Výkaze výmer, aktualizovanom ku dňu 14.09.2023 sú tieto položky nulové.

**Otázka:**

Žiadame verejného obstarávateľa o detail uchytenia zateplenia okolo vikierov. Ako má byť ukončená izolácia v šikmej ploche, nakoľko z rezu to nie je zrejmé. A v akej hrúbke bude minerálna izolácia strechy, nakoľko vo výkaze výmer sa uvádza 180mm+160mm a v PD sa uvádza 330mm.

Odpoveď:

V RPD sa nachádza na výkrese č.20 - DETAILY - konštrukčný detail 7. Tento detail dokumentuje rez vikierom v atypickej verzii s integrovaným vetracím potrubím. Konštrukčný detail štandardným vikierom s oknom sa dá logicky odvodiť z tohto detailu:

1. podhľad vikieru je vodorovný sadrokartónový v skladbe v smere odspodu: SDK platňa, parozábrana, CD profil pre SDK konštrukcie, tepelná izolácia hr. 330mm. Namiesto profilu špecifikovaného v detaily 7 ako "Doplnený drevený rám 140x60mm" bude v prípade štandardného vikiera s oknom oceľový UD profil. Výška podhľadu je jasna z rezu A.
2. Hrúbka izolácie 330mm je matematický údaj, ktorý vyplynul z energetického posudzovania budovy, verejný obstarávateľ bude akceptovať hrúbku 330 mm - 340 mm.

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 08.09.2023 13:00:45

**Zverejnené:** 18.09.2023 14:25:20

**Otázka:** Prosím o vysvetlenie a upresnenie položiek č. 179 a 180

179 K 784430060.1 Maľba stien dvojnásobná, oteruvzdorná, ručne nanášané na SDK podklad, zn.B1/1 m2 386,762

180 K 784430060.2 Maľba stien dvojnásobná, umývateľná, ručne nanášané na SDK podklad, zn.B1/2 m2 35,458

Podľa zadania ( Výkazu výmer ) sa v I. etape nerealizujú žiadne sadrokartónové priečky a predsadené steny. Sú výmery k týmto položkám správne?

Odpoveď:

položky č. 179 a 180 nie sú predmetom realizácie v I. etape. Vo zverejnenom Výkaze výmer, aktualizovanom ku dňu 14.09.2023 sú tieto položky nulové.

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 08.09.2023 07:46:54

**Zverejnené:** 14.09.2023 11:29:31

**Otázka:**

dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer:

- odstránenia položiek s nulovými výmerami
- zavrzcovanie všetkých odsekov.

Odpoveď:

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici – I. etapa

**Obstarávateľ:** Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Verejný obstarávateľ nebude odstraňovať nulové položky, považuje za podstatné, aby uchádzači vedeli, že zákazka je súčasťou širšieho celku napriek tomu, že nulové položky nebudú predmetom tejto zákazky.

Vzorce by mali byť v poriadku.

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 11.09.2023 10:23:05

**Zverejnené:** 11.09.2023 18:30:19

**Otázka:**

v odpovedi na otázku ohľadom obhliadky zo dňa 08.09.2023 je uvedený termín obhliadky na 13.09.2023 o 11.00 hodidne. Bude sa posúvať lehota na predkladanie ponúk?

Odpoveď:

Áno. Verejný obstarávateľ predĺžil lehotu na predkladanie ponúk do **20.09.2023, 10:00 hod.**

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 07.09.2023 09:36:02

**Zverejnené:** 08.09.2023 20:59:51

**Otázka:**

týmto by sme Vás chceli požiadať o stanovenie termínu obhliadky v priebehu budúceho týždňa /od 11.9.2023 do 14.9.2023/.

Odpoveď:

Ďalšia obhliadka bude 13.9.2023 o 11:00 hodine.

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 06.09.2023 13:20:30

**Zverejnené:** 08.09.2023 20:59:51

**Otázka:**

Žiadam Vás o upresnenie a vysvetlenie položky číslo 6 "Vnútny sanačný systém pre odborné ošetrovanie trhlín". Z uvedeného popisu položky, projektovej dokumentácie a ani z obhliadky miesta sa nedá určiť požadovaný rozsah prác.

Odpoveď:

V technickej správe časti E1.2\_Statika je na strane č.3 nasledovná veta: "V miestnosti bývalej kaplnky bolo pri prieskume zaznamenaných niekoľko trhlín. V rámci plánovanej adaptácie bude tento priestor odborne reštaurátorsky ošetrovaný a sanovaný." Uvedené je iba konštatovaním statika o stave omietky v kaplnke. Interiér kaplnky však nie je predmetom tejto zákazky. Kaplnka sa nachádza mimo riešenej časti o poschodie nižšie a preto nie je predmetom realizácie projektu. Sanácia historickej omietky v kaplnke, ktorá sa nachádza mimo riešených priestorov, bude pri realizácii projektu vyňatá z celkového rozsahu rekonštrukčných prác, a teda aj z Výkazu výmer. Verejný obstarávateľ v krátkom čase zverejní opravený výkaz výmer.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 29.08.2023 10:05:41

**Zverejnené:** 08.09.2023 20:59:51

**Otázka:**

v súťažných podkladoch v časti výkaz výmer, položka:

6 K 611462436R Vnútny sanačný systém pre odborné ošetrovanie trhlín sub. 1,000

Pre správne ocenenie je nevyhnutné túto položku vyšpecifikovať o aký spôsob sanačného systému

ide. V akých rozmeroch. Aké veľké poškodenie. Chýba fotodokumentácia, ktorá by výrazne pomohla. Týmto žiadame

verejného obstarávateľa o doplnenie potrebných informácií.

Odpoveď:

V technickej správe časti E1.2\_Statika je na strane č.3 nasledovná veta: "V miestnosti bývalej kaplnky bolo pri prieskume zaznamenaných niekoľko trhlín. V rámci plánovanej adaptácie bude tento priestor odborne reštaurátorsky ošetrovaný a sanovaný." Uvedené je iba konštatovaním statika o stave omietky v kaplnke. Interiér kaplnky však nie je predmetom tejto zákazky. Kaplnka sa nachádza mimo riešenej časti o poschodie nižšie a preto nie je predmetom realizácie projektu. Sanácia historickej omietky v kaplnke, ktorá sa nachádza mimo riešených priestorov, bude pri realizácii projektu vyňatá z celkového rozsahu rekonštrukčných prác, a teda aj z Výkazu výmer. Verejný obstarávateľ v krátkom čase zverejní opravený výkaz výmer.

**Otázka:**

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Adaptácia podkrovia v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici – I. etapa

**Obstarávateľ:** Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici

Vo výkaze výmer je veľké množstvo položiek s 0,00 množstvom. V týchto položkách sa uvádza j.c. 0,00?

Odpoveď:

Ako je uvedené v Súťažných podkladoch, položky, pri ktorých je uvedené jednotkové množstvo „0,000“ nie sú predmetom tejto zákazky a nenaceňujú sa.