

OBJEDNÁVATEĽ STAVBY

PEČIATKA A PODPIS


**NÁRODNÁ  
DIAĽNIČNÁ  
SPOLOČNOSŤ**

 Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
 Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava






# AKTUALIZÁCIA PD

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM

JTSK03

VÝŠKOVÝ SYSTÉM

Bpv

VYPRACOVAL Ing. Karol ŠIMUN 		HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU Ing. Karol ŠIMUN 		 CEMOS, s. r. o. Mlynské nivy 70 821 05 Bratislava	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Karol ŠIMUN 		KONTROLOVAL Ing. František BRLIŤ 			
STAVBA <b>ZOSILNENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTA EV.Č. D2-068 NAD DIAĽNICOU D2, SEKULE</b>					
KRAJ TRNAVSKÝ		KATASTRÁLNE ÚZEMIE SEKULE		STUPEŇ <b>DRS</b>	
OBJEKT <b>201-00</b>	ZOSILNENIE NOSNEJ KONŠTRUKCIE MOSTA EV. Č. D2-068			POČET A4	
				DÁTUM	05.2015
				ČÍSLO ZÁKAZKY	02/15
PRÍLOHA				SÚPRAVA	ZMENA
				PRÍLOHA	

- 1 TECHNICKÁ SPRÁVA
- 2.1 PREHLADNÝ VÝKRES - STARÝ STAV
- 2.2 PREHLADNÝ VÝKRES - NOVÝ STAV
- 3 BÚRACIE PRÁCE PRI OPORE Č.1
- 4 BÚRACIE PRÁCE PRI OPORE Č.4
- 5 TVAR OPORY Č.1 - NOVÝ STAV
- 6 TVAR OPORY Č.4 - NOVÝ STAV
- 7 VÝSTUŽ OPORY Č.1 - NOVÝ STAV
- 8 VÝSTUŽ OPORY Č.4 - NOVÝ STAV
- 9 TVAR NOSNEJ KONŠTRUKCIE
- 10.1 VÝSTUŽ PRIEČNIKA Č.1 - ČASŤ 1
- 10.2 VÝSTUŽ PRIEČNIKA Č.1 - ČASŤ 2
- 11.1 VÝSTUŽ PRIEČNIKA Č.4 - ČASŤ 1
- 11.2 VÝSTUŽ PRIEČNIKA Č.4 - ČASŤ 2
- 12 PREDPÍNACIA VÝSTUŽ NOSNEJ KONŠTRUKCIE
- 13 VRTANIE OTVOROV DO NOSNÍKOV
- 14.1 DEVIÁTOR TYP Č.1 - OK
- 14.2 DEVIÁTOR TYP Č.2 - OK
- 14.3 DEVIÁTOR TYP Č.3 - OK
- 14.4 VÝKAZ MATERIÁLU - OK DEVIÁTOROV
- 15 VÝSTUŽ SPÁDOVÉHO BETÓNU
- 16 VOZOVKA A DETAILS
- 17 RÍMSA VĽAVO - TVAR A VÝSTUŽ
- 18 RÍMSA VPRAVO - TVAR A VÝSTUŽ
- 19 ZÁBRADLIE NA RÍMSE VĽAVO
- 20 BETÓNOVÉ ZVODIDLO
- 21.1 ZÁBRADLIE - ČASŤ 1
- 21.2 ZÁBRADLIE - ČASŤ 2
- 22.1 ODVODNENIE - ČASŤ 1
- 22.2 ODVODNENIE - ČASŤ 2
- 22.3 ODVODNENIE - ČASŤ 3
- 23 PRECHODOVÉ DOSKY
- 24 MOSTNÉ ZÁVERY
- 25 DVIERKA NA OTVORY V PRIEČNIKU
- 26 KRYT KÁBLOV KRAJNÝCH NOSNÍKOV
- 27 ŠACHTY PRE KÁBLOVÉ VEDENIE
- 28.1 VÝPOČTY - ČASŤ 1
- 28.2 VÝPOČTY - ČASŤ 2