

Zadanie s výkazom výmer

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia AB za účelom zníženia energetickej náročnosti
Objekt: Hydraulické vyregulovanie CTV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval Ing. Pavol Míša

Dátum: 20.12.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	--------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné

1	343	3438164500	Izolačná páska sivá 20m x 50mm	ks	1,000		
2	713	713411111	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi jednovrstvová	m2	1,150		
3	283	2837741549	Návrková tepelná izolácia, DN22mm, hr. 20mm	m	1,000		
4	713	998713102	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,001		

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

5	286	2861401104	Univerzálna rúrka RAUTITAN stabil 20,2x2,9mm, 5 m tyč, materiál: plastliník alebo ekvivalentné	m	1,000		
6	286	2861415071	Prechod s vonkajším závitom RAUTITAN LX (mosadz) 20 - R 1/2, materiál: mosadz alebo ekvivalentný	ks	2,000		
7	286	2862285102	T-Kus 20 RAUTITAN PX odbočka a prietok rovnaké, materiál: PPSU alebo ekvivalentný	ks	2,000		
8	286	2862286902	T-kus RAUTITAN LX, odbočka redukovaná 50-20-50, materiál: mosadz alebo ekvivalentný	ks	1,000		
9	286	2862294300	Kolenový prechod s vnútorným závitom RAUTITAN 20-Rp 1/2, materiál: mosadz alebo ekvivalentný	ks	3,000		
10	484	4849229340	Regulačná armatúra pre rozvody cirkulácie TV, Herz Stromax 4117 (alebo ekvivalentná), vr. meracích ventilčekov	ks	1,000		
11	197	1977300245	Nátrubok 1/2", mosadz, pre rozvody pitnej vody	ks	3,000		
12	484	4849227705	Vypúšťací kohút priamy, 1/2", mosadz	ks	3,000		
13	721	722231041	Montáž armatúry s dvoma závitmi, G 1/2	ks	14,000		
14	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia	m	2,000		
15	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	2,000		
16	721	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,004		

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

17	000	001100001	Diagnostika sústavy (meranie prietokov na vetve cirkulácie TV, revízia nastavenia regulačných armatúr)	EUR	1,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

Celkom