

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

SSC/741/2017/6331/VO-1905

Vybavuje / linka

Ing. H. Jalčová / 055 7277 228

Miesto odoslania

Košice, 09.08.2017

Vec : Podlimitná zákazka PL – 05/17
- vysvetlenie súťažných podkladov -

A. VYSVETLENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

Na základe doručenej žiadosti záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.146/2017 zo dňa 26.07.2017 pod zn. 10662 - WYP, na uskutočnenie stavebných prác:

„I/18 Hôrka – Jánovce“

v zmysle súťažných podkladov, zväzku 1 *Pokyny pre záujemcov/uchádzačov*, časť A1. *Pokyny na vypracovanie ponuky*, článku 8. *Vysvetľovanie*, bod **8.3**, v súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), verejný obstarávateľ zverejňuje a v zákonom stanovenej lehote oznamuje všetkým známym záujemcom vysvetlenie súťažných podkladov.

ZÁUJEMCA č.I

Otázka č.1:

V opise predmetu zákazky je uvedené: Skládku vybúraných hmôt ako aj skládku vyfrézovaného materiálu určí stavebný dozor pred zahájením prác. Vo výkaze výmer je uvedená položka č.21 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 15 km – frézovaný a vybúraný materiál - 4 443,0 t. Žiadame o vysvetlenie, či je potrebný poplatok za uloženie frézovaného a vybúraného materiálu.

- **Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.1:**

Skládku frézovaného materiálu určí objednávateľ – bez poplatku za uloženie.

Skládku vybúraného materiálu (betón a pod.) si zabezpečí zhotoviteľ.

Otázka č.2:

Pre položku č.20 Dodávka a montáž oceľových zvodidiel - 530,0 m žiadame doplniť úroveň zachytenia zvodidla na komunikácii a na mostnom objekte. Vo výkaze výmer a v opise predmetu zákazky to nie je určené.

• ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.2:***

Položka č.20 – Dodávka a montáž oceľových zvodidiel – požadujeme úroveň zachytenia zvodidla N2 na komunikácii a mostných objektoch v zmysle čl.4.2 a čl. 4.3 TP010 – Zvodidlá na PK, zaťaženie, stanovenie úrovne PK

Otázka č.3:

Vo výkaze výmer chýba položka - odvoz zeminy pre položku č.19 Úprava priekop – prehĺbenie do 30 cm, priem. šírky 1,20 m a položku č.22 Zrezávanie nespevnených krajníc priem. š. 0,5 m. Žiadame o vysvetlenie, či zemina z krajníc a z úpravy priekop zostane na mieste, alebo je potrebný odvoz.

• ***Vysvetlenie verejného obstarávateľa k otázke č.3:***

Položka č.19 – Úprava priekop - zemina zostane na mieste pre dosýpanie svahových častí cestného telesa a krajníc.

S pozdravom,

Ing. Jozef FABIAN
riaditeľ IVSC Košice