



## Riešenie vystuženia rohov

## Detail 1.12


- Riešenie pomocou rohového profilu s integrovanou sklotextilnou mriežkou



- Zosilňujúce vystuženie s dvojnásobným vystužením sklotextilnou mriežkou alebo s celoplošnou pancierovou výstužou



- Riešenie s presahom výstužnej mriežky



- Riešenie pomocou rohového profilu

