

Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii – č. 2

Otázka zo dňa 11.09.2018:

Vo výkaze výmer sa nachádzajú v časti Zdravotechnika a Vykurovanie nasledujúce položky:

Zdravotechnika:

- chýba zostava armatúr pri zásobníku TUV (guľové ventily, filter, spätná klapka)
- cirkulačné čerpadlo je zakreslené v časti vykurovanie, no nie je ani v jednom výkaze výmer
- madlo do sprchy a sedačka do sprchy sú vo výkaze len 1 ks – sprchy sú 2 ks (chýba po 1 ks)
- chýbajú madlá k umývadlám sklopné + pevné
- chýba drezová batéria – 1 ks
- v projekte je potrubie d 32x4,4 – vo výkaze takéto potrubie nie je

Vykurovanie

- chýba potrubie na odvod spalín
- rozdeľovač je vo výkaze výmer 6 kruhový – v projekte 10 okruhový (z toho vyplýva, že aj skrinka je malá)

Je potrebné do výkazu výmer ich doplniť?

Odpoveď :

Zdravotechnika

- všetky armatúry k zásobníku na TUV sú v položke č. 157 nakoľko zásobník je ku kotlu Viesmann resp. ekvivalent - kotol + príslušenstvo
- cirkulačné čerpadlo detto - príslušenstvo
- madlá a sedačky doplnené
- madlá k umývadlám nie sú - môžu sa použiť sklopne ako k WC ale nie je to štandardné vybavenie
- drezová batéria doplnená
- potrubie dn 32 doplnené vrátane izolácie

Vykurovanie

- odvod spalín pol. č. 158-161
- rozdeľovač zmenený na 10 okruhový ako aj skrinka

Aktualizovaný výkaz výmer v prílohe.