


## DETAIL 12: LEPENIE IZOLAČNÝCH DOSIEK OKOLO OKIEN

NESPRÁVNE

SPRÁVNE



POHLAD ČELNÝ