

PROTOKOL

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č.1/2016

STAVBA: Rekonštrukcia elektroinštalácie kultúrneho domu v Hrušove

INVESTOR: Obec Hrušov, súp.č.5, 049 43 Hrušov

MIESTO: súp.č.69, parc.č.222/1, 049 43 Hrušov

V Hrušove

dňa 7.1.2016

Predseda komisie: Ing. Peter BULIK - projektant elektroinštalácie

Členovia komisie: Party Gabriel - starosta obce

Ing. Eva VALENTINOVÁ - projektant stavby

Podklady využité na vypracovanie protokolu: STN 33 2000 – 5 – 51

Popis zariadenia: Rekonštrukcia elektroinštalácie spoločných priestorov bytového domu Zlatá 20,22 v Rožňave.

Rozhodnutie:

El. zariadenie môže byť vystavené týmto vonkajším vplyvom podľa normy STN 33 2000–5–51 vzhľadom na:

Vnútorne priestory:

- Prostredie: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1 AQ1, AR1, AS1
- Využitie: BA1, BC1, BD1, BE1
- Druh stavby: CA1, CB1

Vonkajšie priestory:

- Prostredie: AA7, AB7, AC1, AD2, AE2, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1 AQ2, AR2, AT1, AS1
- Využitie: BA1, BC1, BD1, BE1
- Druh stavby: CA1, CB1

Predseda komisie: Ing. Peter BULIK